




Popis poruchy: Trhlina ve zdivu a klenbě, š. 2 mm



Popis poruchy: Trhlina v klenbě, š. 3 mm



Popis poruchy: Síť trhlin na komínovém tělese, š. 0,5 mm



Popis poruchy: Degradace stropního trámu způsobena zatékáním do půdního prostoru



Popis poruchy:



Popis poruchy: Trhliny v komínovém tělese, š. 10 mm



Popis poruchy: Trhlina ve zdivu, š. 1 mm



Popis poruchy: Opadaná omítka a narušená hliněná omazávka na roubené části



Popis poruchy: Trhlina ve zdivu, š. 10 mm



Popis poruchy: Trhlina ve zdivu na styku dvou konstrukcí různorodého materiálu, š. 1-2 mm



Popis poruchy: Trhlina ve zdivu, š. 2 mm



Popis poruchy: Trhlina ve zdivu, š. 3 mm



Popis poruchy: Trhlina ve zdivu, š. 3 mm




Popis poruchy: Trhlina ve zdivu a v nadpraží dveřního otvoru, š. 5-15 mm



Popis poruchy: Trhlina ve zdivu a v ostění dveřního otvoru, š. 20-40 mm



Popis poruchy: Trhlina ve zdivu a parapetu okna, š. 5-10 mm



Popis poruchy: Trhlina ve zdivu a záklenku, š. 2-4 mm



Popis poruchy: Lokální poškození stěny 4,5 m² = dozdění kamenem 1 m² + hliněná omazávka roubené části 3,5 m², poté restaurátorská obnova



Popis poruchy: Trhlina ve zdivu, š. 20-40 mm



Popis poruchy: Trhlina v okenním nadpraží, š. 1-3 mm



Popis poruchy: Trhlina v nadpraží okna, š. 1 mm



Popis poruchy: Trhlina v nadpraží okna, š. 2 mm




Popis poruchy: Trhlina ve zdivu, š. 2 mm



Popis poruchy: Trhlina v omítce a ve zdivu komínového tělesa, š. 1 mm




Popis poruchy: Trhlina ve zdivu, š. 2 mm



Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 20 mm



Popis poruchy: Trhliny ve zdivu a nadpraží okenního otvoru, š. 20 mm



Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 2 mm



Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 3 mm



Popis poruchy: Trhliny ve zdivu v parapetu okna, š. 3 mm



Popis poruchy: Trhliny v nadpraží a ostění okenního otvoru, š. 5-10 mm



Popis poruchy: Trhliny v ostění okenního otvoru a ve zdivu, š. 5 mm



Popis poruchy: Trhliny ve zdivu a v nadpraží okenního otvoru, š. 5 mm



Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 2 mm



Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 20 mm