Porucha č. 63

Popis poruchy: Zvýšená vlhkost dřevěného prvku

Porucha č. 64

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 5 mm

Porucha č. 65

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 3 mm

Porucha č. 66

Popis poruchy: Trhliny klenbě, š. 3 mm

Porucha č. 67

Popis poruchy: Trhliny v klenbě a ve zdivu, š. 4 mm

Porucha č. 68

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 5-10 mm

Porucha č. 69

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 2 mm

REVITALIZACE STARÉHO DĚKANSTVÍ, NYMBURK

FAPAL
Projekční a statická kancelář

Porucha č. 70

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 10 mm

REVITALIZACE STARÉHO DĚKANSTVÍ, NYMBURK

FAPAL
Projekční a statická kancelář

Porucha č. K1

Popis poruchy: Původní gotické opevnění, zdivo konzervováno (40m2)

Porucha č. K2

Popis poruchy: Trhlina v komínovém zdivu, š. 2 mm

Porucha č. K3

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 15-35 mm

Porucha č. K4

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 3 mm

Porucha č. K5



Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. až 50 mm

Porucha č. K6

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 5 mm

Porucha č. K7

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu a okenním nadpraží, š. 5 mm

Porucha č. K8

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. až 10 mm

Porucha č. K9

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 5 mm

Porucha č. K10

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 5 mm

Porucha č. K11

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. až 10 mm

Porucha č. K12

Popis poruchy: Trhlina ve zdivu, š. 10-20 mm

Porucha č. K13

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu a záklenku dveřního otvoru, š. 10 mm

Porucha č. K14

Popis poruchy: Trhliny ve zdivu, š. 5 -10 mm, degradace zdiva (nutná obnova spárování)

REVITALIZACE STARÉHO DĚKANSTVÍ, NYMBURK

FAPAL
Projekční a statická kancelář

Porucha č. K15

Popis poruchy: Trhlina ve stropním trámu, š. 20 mm

Porucha č. K16

Popis poruchy: Trhlina ve zdivu, š. až 50 mm

Porucha č. K17

Popis poruchy: Trhlina ve zdivu, š. 5 mm

Porucha č. K18

Popis poruchy: Chybějící sloupek krovu (vyříznuto kvůli schodišti)

REVITALIZACE STARÉHO DĚKANSTVÍ, NYMBURK

FAPAL
Projekční a statická kancelář

Porucha č. K19

Popis poruchy: Druhotná rámová stolice krovu, průbyb podlahové konstrukce

Porucha č. K20

Popis poruchy: Nevhodné a nepevné spojení kleštiny

Porucha č. K21

Popis poruchy: Porušené uložení stropních trámů, nutná revize a oprava

Porucha č. K22

Popis poruchy: Degradace dřevěného trámu

Porucha č. K23

Popis poruchy: Trhlina ve zdivu, š. 10 mm