



MUNYM15893584

Spisová značka: MUNYM-060/5633/2026/3/2026
Číslo jednací: MUNYM-060/17601/2026/Mar
Vyřizuje: Eva Markusová
Telefon: 325 501 562
E-mail: eva.markusova@meu-nbk.cz
Nymburk: 17.03.2026

Město Nymburk
p. Ing. Tomáš Mach, Ph.D.,
starosta města

Náměstí Přemyslovců č. p. 163
288 02 NYMBURK

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nymburk, odbor školství, sportu, kultury a památkové péče, jako orgán příslušný k výkonu přenesené působnosti na úseku státní památkové péče podle § 29 odst. 2 písmeno e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“) po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) k žádosti účastníka řízení **Města Nymburk, Náměstí Přemyslovců č. p. 163, 288 02 Nymburk, IČO 002 39 500, zastoupeného panem Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města**, podané dne 27. 01. 2026 a k ní připojenou dokumentaci pro výběr zhotovitele, vypracoval Ing. Petr Zrník (PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY ŠIKMÝCH STŘECH Gymnázium Bohumila Hrabala, Komenského 779/10, 288 02 Nymburk projektant: ATELIER DEK, zpracovatel: DEPROJEKT s. r. o., Tiskářská 257/10, 108 00 Praha 10 – Malešice, číslo zakázky: 2025-005071-Zr, DVZ-Dokumentace pro výběr zhotovitele, duben 2025), **v y d á v á** podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. t o t o

Nymburk, Gymnázium Bohumila Hrabala 779, 780, oprava šikmých střech, (Dle předložené projektové dokumentace se navrhuje provedení komplexní opravy obou střech, která zahrnuje demontáž stávající střešní krytiny. Během této fáze bude provedena vizuální kontrola a sanace dřevěných prvků. V rámci sanace krovu bude věnována zvýšená pozornost úžlabím a místům pod nástřešními žlaby, kde byla zjištěna kumulace vlhkosti. Dále bude demontováno stávající laťování, včetně klempířských prvků s následnou sanací krovu a jeho ošetřením (impregnací) případně posílení příločkami nebo protézami. Vrchní nová krytina bude maloformátová pálená krytina, včetně nových kontralatí a nového laťování. Součástí opravy budou nové klempířské prvky. Střechu bude opatřena ochranným systémem proti ptactvu. Objekt je v současné době využíván jako škola. Navrhovanými stavebními úpravami se stávající účel užívání objektu nemění. Jedná se o havarijní stav střech, zatékání, odpadávání korunních říms, dožilá krytina, krov, svody + klempířské prvky.), na pozemku st. parc. č. 832, 833 - kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR – r. č. 104456 „gymnázium“ **j e** podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n á** při dodržení následujících podmínek stanovených v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. V případě, že dojde k výměně klempířsky zpracovaných architektonických prvků, bude pořízena kvalitní fotodokumentace a ke schválení předloženy dílenské výkresy k odsouhlasení zástupci

- Městského úřadu Nymburk, odboru školství, sportu, kultury a památkové péče a zástupci Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze.
2. Při opravě krovu bude preferováno protézování před přiložkováním, přičemž náhrada kovovými prvky je zcela nevhodná. Použity budou tradiční tesařské spoje.
 3. Při opravě krovu nebudou přidávány konralatě. Opravené výkresy detailů budou předloženy k odsouhlasení zástupci Městského úřadu Nymburk, odboru školství, sportu, kultury a památkové péče a zástupci Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze.
 4. Nová střešní krytina bude pálená maloformátová drážková v režné povrchové úpravě bez glazur a engob. Bude obnoveno krytí okapové hrany střechy dvěma řadami prejzů v odpovídajícím formátu.
 5. Stříšky vikýřů budou opatřeny falcovaným TiZn plechem v přírodním šedém odstínu.
 6. Veškeré detaily v rovině střechy budou provedeny v souladu s původním řešením (provedení okapového systému, návaznost krytiny na zděné konstrukce, provedení nadstřešních požárních zdí).
 7. Soudobé střešní doplňky nebudou použity vůbec (např. zachytávače sněhu, větrací komínky apod.) nebo jen v nejmenším nezbytně nutném množství (např. větrací tašky). Rámy, oplechování a izolační folie střešních výlezů budou v barvě krytiny.
 8. Hřebenáče budou do malty uloženy tradičním způsobem bez "podkosení". Opravený výkres bude předložen k odsouhlasení.
 9. Okapové žlaby budou v barvě krytiny, tvarově a rozměrově identické se stávajícími, které vyplňují celý prostor mezi střešní krytinou a krytím říms.
 10. Komínové hlavice budou provedeny dle dochované hlavice komína kaple viz výkresy č. D.1.1. b)14 a č. D.1.1. 15) Oplechování komínů bude max. 10 cm. Opravené výkresy detailů budou předloženy k odsouhlasení zástupci Městského úřadu Nymburk, odboru školství, sportu, kultury a památkové péče a zástupci Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze.
 11. Projekt bude ve fázi prováděcí dokumentace opětovně předložen v samostatné žádosti k posouzení a schválení orgánům památkové péče. Projekt bude se zástupci památkové péče v průběhu zpracování konzultován.

Městský úřad Nymburk, odbor školství, sportu, kultury a památkové péče upozorňuje vlastníka kulturní památky a příslušných pozemků, že před zahájením vlastních prací bude v dostatečném časovém předstihu (min. 14 dní) informován zástupce Městského úřadu Nymburk, odboru školství, sportu, kultury a památkové péče a zástupce Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze a bude svolána vstupní schůzka za přítomnosti všech zainteresovaných stran (vlastník, prováděcí firma, kameník, pracovníci památkové péče).

Městský úřad Nymburk, odbor školství, sportu, kultury a památkové péče současně upozorňuje vlastníka kulturní památky, že v případě nových skutečností či změn vůči předloženému záměru budou tyto skutečnosti či změny řádně konzultovány se zástupcem Městského úřadu Nymburk, odboru školství, sportu, kultury a památkové péče. K předloženým změnám bude vyžádáno rozhodnutí památkové péče.

V průběhu realizace stavebních prací bude na stavbě stanoven režim kontrolních dnů z důvodu zajištění památkového dohledu.

Odůvodnění

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců č. p. 163, 288 02 Nymburk, IČO: 002 39 500, zastoupené panem Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města, předložilo ke správnímu řízení žádost k plánované opravě šikmých střech, na pozemku st. parc. č. 832, 833 - kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR – r. č. 104456 „gymnázium“. Žádost byla zpracována písemnou formou, k níž byla připojena projektová dokumentace.

Záměrem žadatele je komplexní oprava obou střech. V průběhu demontáže stávající střešní krytiny bude provedena vizuální kontrola dřevěných prvků krovu. Bude věnována zvýšená pozornost úžlabím a místům pod nástřešními žlaby, kde byla zjištěna kumulace vlhkosti. Budou demontovány klempířské prvky a laťování. Oprava krovu počítá s případným posílením příložkami nebo protézami a impregnací proti škůdcům. Krytina bude maloformátová pálená, včetně nových kontralatí a nového laťování. Provede se tradiční maltové uložení hřebenáčů s důrazem na zajištění dostatečné ventilace prostoru pod krytinou pomocí podhřebenových větracích tašek. Původní prejzová krytina na korunních římsách bude demontována. Nová prejzová krytina na římsách bude opět uložena do malty. Střecha bude opatřena ochranným systémem proti ptactvu. Součástí opravy budou nové klempířské prvky. Svody budou instalovány do původního vedení skrz korunní římsu, přičemž bude provedena detailní revize všech gajgrů a jejich případná výměna. Pro nový úžlabní plech bude použit pozinkovaný plech o tloušťce 0,55 mm s povrchovou úpravou v barvě cihlově-červená (RAL 8004). Budou zhotoveny nové svody z pozinkovaného plechu bez nátěru. Stávající vikýře (celkem 3 ks) budou kompletně zrekonstruovány s důrazem na zachování původního vzhledu. Oplechování bude v případě potřeby vyměněno za nové z pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 mm s povrchovou úpravou odpovídající původnímu vzhledu. Stávající oplechování štítu bude zachováno. Na střechách se nachází značné množství atypických klempířských prvků. Jejich výpis je rovněž uveden ve výpisu klempířských prvků. Bude zrevidován technický stav stávajících ozdobných prvků a jejich oplechování. Pokud bude usouzeno, že jsou ve špatném technickém stavu budou nahrazeny identickými replikami. Nesoudržné a narušené části říms budou odstraněny. Římsy budou řemeslně opraveny s důrazem na zachování původního profilu.

U střech obou objektů byly zjištěny projevy zatékání a následné degradace navazujících konstrukcí. U inspektorské vily (objekt A) se jedná zejména o havarijní stav obvodových říms objektu, umístěných pod prejzovou krytinou. U říms dochází k opadávání větších kusů omítky na veřejný prostor – existuje reálné riziko ohrožení života a zdraví osob. U kaple (objekt B) dochází k masivnímu zatékání do interiéru pod severním nástřešním žlabem střechy – při zatékání dochází ke splavování plošných nánosů holubího trusu. Důsledkem je havarijní stav omítek v interiéru (prostor schodiště a navazující zázemí tělocvičny) – nepřijatelný zejména z hygienického hlediska a dále došlo vlivem vlhkosti k poškození nosné konstrukce krovu.

Budova gymnázia se nachází severně od historického jádra města Nymburk, v rezidenční čtvrti, na nároží ulic Komenského a Resslova. Jedná se o monumentální trojkřídlou třípodlažní budovu se zvýšeným přízemím, postavenou přibližně na půdorysu tvaru „U“, přičemž k severnímu křídlu je připojena kolmo orientovaná patrová kaple. V roce 2013 byl původní mělký rizalit na severní (dvorní) straně jižního křídla prohlouben v celé své šířce a výšce při zachování původního tvarosloví fasád. V severovýchodním cípu pozemku se nachází inspektorská vila, propojená s budovou gymnázia mostkem s krytou chodbou v místě nároží obou budov. Převýšená kaple na obdélném půdorysu má pětibokou apsidu, předsíň a sanktusní věž, která však není předmětem této obnovy. Na styku kaple a školní budovy je schodišťová věž. Kaple má věšadlový krov, který vynáší skružovou dřevěnou klenbu. Sedlová střecha kaple i valbová střecha předsíně jsou kryty pálenou drážkovou krytinou, presbytář i sanktusník plechovou. Pseudorenesanční štíty jsou zdobeny čučky tvarovanými z pozinkovaného plechu. Patrová inspektorská vila (uváděná i jako ředitelská) je vystavěna na obdélném půdorysu rozšířeném bočním křídlem a třemi rizality. Jeden je obdélný, druhý trojúhelný, třetí je schodišťová věž. Sedlová střecha je procleněna třemi štíty, trojúhelný je zakončen

věžičkou. Sedlové střechy a věžičky vily jsou kryty pálenou drážkovou krytinou, tři drobné vikýřky jsou kryty plechem opatřeným červeným nátěrem. Pod štíty obou budov a po obvodu schodišťových věží se dochovalo původní krytí okapové hrany prejzy. Jak dokládají archivní snímky z doby po dokončení školy, jako původní krytina gymnázia, kaple i vily byla použita drážková taška. Krytina vikýřů je na archivních snímcích velmi světlá, na rozdíl od současnosti nebyla opatřena nátěrem v barvě krytiny.

Městský úřad Nymburk, odbor školství, sportu, kultury a památkové péče, si k žádosti Města Nymburk, Náměstí Přemyslovců č. p. 163, 288 02 Nymburk, IČO: 002 39 500, zastoupené panem Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města, dne 27. 01. 2026 vyžádal ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb. vyjádření NPÚ - ÚOPSČ, jakožto odborné organizace státní památkové péče.

NPÚ - ÚOPSČ ve svém vyjádření č. j. NPU – 321/7819/2026 ze dne 13. 02. 2026 (Městský úřad Nymburk, odbor školství, sportu, kultury a památkové péče obdržel výše uvedené vyjádření dne 17. 02. 2026) konstatoval, že k žádosti jsou z památkového hlediska připomínky – viz. 1.-11., které jsou v souladu se zájmy ochrany kulturně historických hodnot, a které je třeba dodržet.

Městský úřad Nymburk, odbor školství, sportu, kultury a památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitosti na to, že práce na stavbě budou v dostatečném časovém předstihu oznámeny v Městském úřadu Nymburk, odboru školství, sportu, kultury a památkové péče. Bude svoláno vstupní jednání za účasti zástupců památkové péče, zhotovitele a zástupce investora a bude též stanoven režim pravidelných kontrolních dní. Pro řádný výkon památkového dohledu je nezbytné, aby zástupci památkové péče byli v dostatečném časovém předstihu informováni o zahájení prací a byli též zváni na pravidelné kontrolní dny. Správní orgán památkové péče dle § 29 odst. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči vykonává dle platného zákona dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče.

Předložený záměr lze akceptovat z hlediska památkové při dodržení výše uvedených podmínek.

Po ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí k plánované opravě šikmých střech, na pozemku st. parc. č. 832, 833 - kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR – r. č. 104456 „gymnázium“, byla účastníku řízení, dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu poskytnuta možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení výše uvedené výzvy. Účastník řízení svého práva vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí k výše uvedené záležitosti v určené lhůtě nevyužili. Stanovené podmínky viz. body 1 – 11 byly součástí písemného seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, vedené pod č.j. MUNYM/ŠKaPP/060/11323/2026/Mar.

V zájmu Městského úřadu Nymburk, odboru školství, sportu, kultury a památkové péče je, aby požadované práce byly co nejméně invazivní a destruktivní vůči prostředí dané kulturní památky.

Při opravě/repasi je žádoucí, aby byly dodrženy navrhované postupy obnovy opravy šikmých střech.

K podmínkám stanoveným ve výroku tohoto rozhodnutí lze konstatovat níže uvedené:

V podmínce č. 1 uvádí odborná organizace, že pokud bude přistoupeno k výměně architektonických klempířských prvků, budou předloženy k odsouhlasení dílenské výkresy. Správní orgán památkové péče výše uvedenou přijal, a to z důvodu, že stavebně-technický stav klempířsky provedených architektonických článků není znám, dokud nebude prověřeno v rámci opravy střech. Nákras prvků v PD není dostačující a je třeba tyto prvky lépe rozkreslit.

Podmínka číslo 2 stanovila, že při realizaci tesařských prací bude využit systém protézování. Navíc podmínka číslo 3, stanovená odbornou organizací a rovněž vztahující se ke krovu, určovala, že při opravách nebudou používány kontralatě. Tyto podmínky NPÚ (č. 2 a 3) byly správním orgánem přijaty s ohledem na skutečnost,

že krov je nedílnou součástí stavby a její památkové hodnoty. Původní konstrukce krovu přináší cenné svědectví o tehdejších stavebních zvyklostech, konstrukčních znalostech, dovednostech, technologiích i řemeslné zručnosti. Proto je nutné minimalizovat jakékoli zásahy do této konstrukce. S cílem zajistit dobré provětrání historických prvků krovu bylo rozhodnuto nerealizovat instalaci pojistné fólie. Ačkoli v řezech nejsou kontralatě zakresleny, nadále se objevují v předložených detailech i textové dokumentaci. Předepsané výkresy detailů by proto měly být odpovídajícím způsobem upraveny.

Podmínka č. 4 stanovila, že nová střešní krytina bude pálená maloformátová drážková v režné povrchové úpravě bez glazur a engob, dále bude obnoveno krytí okapové hrany střechy dvěma řadami prejzů v odpovídajícím formátu. Městský úřad Nymburk, odbor školství, sportu, kultury a památkové péče výše uvedenou podmínku odborné organizace přijal do svého rozhodnutí. Stávající střešní krytina je nepůvodní. Původní krytinou byla dle historických fotografií režná maloformátová drážková taška. Z historických fotografií je dále patrné, že původně zřejmě lemovaly okapovou hranu střechy v celé její délce dvě řady prejzů.

V podmínce č. 5 odborná organizace uvedla, že stříšky vikýřů budou opatřeny falcovaným TiZn plechem v přírodním šedém odstínu. Městský úřad Nymburk, odbor školství, sportu, kultury a památkové péče uvedenou podmínku přijal. Součástí střechy jsou zdobné vikýře, které se zřejmě kromě střešní krytiny dochovaly v původní podobě. Vikýře jsou originální součástí architektonického řešení stavby a je nezbytné, aby zůstaly zachovány, respektive byly obnoveny v podobě odpovídající původnímu provedení. Dle historických fotografií byly vikýře původně kryty falcovaným plechem shodně se střechami věží. Pravděpodobně se jednalo o zinkový plech, jehož vhodnou soudobou alternativou je titanzinkový plech v přírodním šedém odstínu.

Podmínka č. 6 Národního památkového ústavu – Územního odborného pracoviště středních Čech v Praze stanovuje, že veškeré detaily týkající se střešní roviny (jako provedení okapového systému, napojení krytiny na zděné konstrukce a realizace nadstřešních požárních zdí) mají být navrženy a provedeny v souladu s původním řešením. Podmínka č. 7 specifikuje požadavek, aby při opravách nebyly použity moderní střešní doplňky, a v podmínce č. 8 je uvedeno, že hřebenáče musejí být uloženy tradičním způsobem do malty. Všechny tyto podmínky se zaměřují na detailní provedení konstrukčních prvků střechy a byly správním orgánem bez výhrad přijaty, a to z důvodu, že významný dopad na vzhled střechy a její věrohodnost v kontextu celé stavby má také řešení veškerých detailů. Soudobé stavebnictví využívá řadu postupů, technologií a prvků, které jsou ahistorické a v celkovém součtu vedou k zásadní proměně historické střešní krajiny. Ta se vyznačovala jednotou a celistvostí, minimem střešních doplňků, velmi malým rozsahem oplechování. O totéž je nutné usilovat v rámci realizace půdní vestavby, s níž, jak předpokládáme, bude spojena i výměna střešního pláště. Řešení některých detailů lze vyčíst nebo alespoň domýšlet z historických fotografií. Např. okapní žlaby byly patrně hraněné a umístěné až nad dvěma řadami prejzů (shodně viz inspekční vila/vila ředitele), okapní svody byly vedeny skrze římsu. Dělicí požární zdi byly zřejmě omítané, kryté pálenými taškami. Dále je z fotografií patrný minimální rozsah oplechování v úžlabích. Z novodobých střešních doplňků je potřeba používat pouze ty nezbytně nutné, tedy prvky sloužící k provětrávání střešní skladby; pro případné nucené větrání je vhodné využít stávající komínová tělesa namísto větracích komínků. Zvláště upozorňujeme na to, že vyšší skladbu střechy s větranou mezerou nebude možné opticky skrýt okapovými žlaby a bude tedy nutné navrhnout její ukončení tak, aby bylo pohledově co nejméně rušivé. Při pokládce hřebenáčů do malty je malta vždy viditelná. Není to jen tradiční postup, ale i součást výrazu střešní krajiny. Pokud by byl hřebenáč podkosený, bude opticky levitovat a pohledově bude působit jako suchý větraný hřeben.

Podmínka č. 9 řeší okapové žlaby, které budou v barvě krytiny, tvarově a rozměrově identické se stávajícími, které vyplňují celý prostor mezi střešní krytinou a krytím říms. Výše uvedená podmínka byla přijata, a to z důvodu, že ve výkresu se zdají být žlaby poměrně menší, což by změnilo vzhled a vyznění. Aby byla celá plocha střechy barevně jednotná, je třeba, aby byly okapové žlaby v barvě krytiny.

Podmínka č. 10 stanovila, že komínové hlavice budou provedeny dle dochované hlavice komína kaple viz výkresy č. D.1.1. b)14 a č. D.1.1. 15) Oplechování komínů bude max. 10 cm. Opravené výkresy detailů budou předloženy k odsouhlasení. Podmínka č. 10 byla správním orgánem památkové péče přijata. Stávající

komínové hlavice na střeších novorenesanční vily jsou opatřeny velmi jednoduchými moderními hlavicemi. Budou-li se hlavice opravovat, respektive doplňovat, měly by být uvedeny do původního stavu. Dochovaná hlavice je např. na budově kaple gymnázia. V konzultacích doporučená maximální výška oplechování 10 cm nebyla v PD zohledněna.

Podmínka číslo 11 určila, že projekt bude ve fázi zpracovávání prováděcí dokumentace znovu předložen jako samostatná žádost k posouzení a schválení příslušnými orgány památkové péče. Během zpracování bude projekt konzultován se zástupci památkové péče. Podmínka byla přenesena do výroku rozhodnutí, a to proto, že s ohledem na stupeň dokumentace je nezbytné, aby byl projekt znovu projednán s orgány památkové péče v navazující fázi prováděcí dokumentace. Vzhledem k tomu, že jde o významné stavební úpravy cenné kulturní památky, je potřeba, aby jejich přesné řešení bylo se zástupci památkové péče průběžně konzultováno a projekt byl před opětovným podáním žádosti náležitě projednán.

Budova gymnázia č. p. 779 je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., evidovanou pod rejst. č. 104456 v ÚSKP ČR. Jedná se o novostavbu z let 1907–1908, realizovanou podle projektu Ferdinanda Havlíčka a Jana Kříženeckého. Ve své době bylo nymburské gymnázium považováno za jednu z nejvelkolepěji řešených školních budov v Rakousko-Uherské monarchii. Autoři projektu ve spolupráci s objednavatelem, městem Nymburk, školu navrhli v novorenesančním stylu v kombinaci s módní secesní vegetabilní a antropomorfní výzdobou, s důrazem na reprezentativní pojetí stavby a účelnost dispozičního uspořádání. Budova gymnázia neprodělala výraznější stavební úpravy, druhotně rozšířený rizalit na dvorní straně jižního křídla byl v rozsahu vnějšího pláště pojednán shodně s originální budovou a působí tak zcela přirozeně jako její integrální součást. Celková míra autenticity budovy je vysoká. Původní krytinou všech budov v areálu gymnázia byla dle historických fotografií režná maloformátová drážková taška. Na její rastr pohledově navazovalo prejzové krytí říms. Zatímco budova gymnázia má dnes památkově nevhodnou střechu z alukrytu, kaple a inspektorská/ředitelská vila mají sedlové střechy kryté skládanou drážkovou pálenou krytinou a věžičky a vikýřky kryté pozinkovaným plechem. Neorenesanční štíty obou budov zdobí klempířsky provedené architektonické články. Téměř nedotčená podoba střech s bohatstvím architektonických prvků a článků je vysoce ceněnou hodnotou nymburského gymnázia i města Nymburk. Nymburské gymnázium představuje historicky, společensky i architektonicky jednu z nejvýznamnějších budov ve městě.

Rozhodnutí nebylo vydáno od zahájení řízení do 30 ti dnů, ale v zákonné lhůtě dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 71 odst. 3, písm. a) nad uvedenou lhůtu.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Nymburk, odboru školství, sportu, kultury a památkové péče s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Podle ustanovení § 23 správního řádu, nebyl – li adresát při doručování tohoto rozhodnutí zastižen, uloží se toto rozhodnutí v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo v provozovně provozovatele poštovních služeb k vyzvednutí připraveno, považuje se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty.

Pokud je rozhodnutí doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se za doručené, jestliže se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému rozhodnutí, nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky (§ 17 odst. 3

a 4 zákona č. 307/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí se považuje za doručené posledním dnem výše uvedené 10 denní lhůty.

Eva Markusová, DiS.
referent odboru školství, sportu, kultury
a památkové péče
Městského úřadu Nymburk

Rozhodnutí obdrží:

1/ Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců č. p. 163, 288 02 Nymburk

Na vědomí:

1/ Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku

2/ Městský úřad Nymburk, odbor výstavby

3/ NPÚ - ÚOPSČ, Sabinova 5, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IDDS: 2cy8h6t

Vypraveno dne 17. 03. 2026