

Dodávka ultrazvuku pro GPO

Hodnoticí tabulka

		Uchazeč		S&T	EMS			FORSON	POLYMED		BIONIK	
C.	Název	Popis	Váha	Nabídka 1 / varianta 1	Nabídka 2 / varianta 1	Nabídka 2 / varianta 2	Nabídka 2 / varianta 3	Nabídka 3 / varianta 1	Nabídka 4 / varianta 1	Nabídka 4 / varianta 1	Nabídka 5 / varianta 1	
			krit.	Philips ClearVue 350	LOGIQ V5 Expert	VERSANA ESSENTIAL	LOGIQ C5 Premium	ALPINION E-CUBE 8	DUS 60	AX 4	MINDRAY DC-40 Full HD	
1	Nabídková cena	v Kč bez DPH	60%	379 860	436 500	379 500	246 500	470 500	241 900	357 000	387 600	
		Body za 1.		63,68	55,42	63,74	98,13	51,41	100,00	67,76	62,41	
2	Provozní efektivita	Stáří přístroje (nový x repasovaný)	40%	Nový	Nový	Předváděcí	Předváděcí	Nový	Nový	Nový	Nový	
				50	50	40	40	50	50	50	50	
		Kvalita zobrazení		- abdominální i vaginální sonda s nevalným obrazem	nadstandardní kvalita zobrazení v této třídě přístroje	kvalita odpovídá předpokladu	špatná, nevyhovující zobrazení	abdominální sonda horší	nezkoušeli jsme, vyřadili jsme na základě nevyhovujících technických parametrů	průměrná	výborná - nejlepší z testovaných modelů	
				30	70	50	10	40	0	50	70	
		Míra splnění technických a dalších požadavků na zařízení specifikovaných v přílohách A a B.		průměrná	průměrná	průměrná	použité sondy	O.K.		průměrná	průměrná	
				50	50	50	20	50	0	50	50	
		Logika ovládání a ergonomie, komfort uživatele		- nestandardní ovládání, těžkopádné, nelogické - údaje o měření se zobrazují i přes UZ obraz, zde již není možno provést další měření	+logické intuitivní ovládání, +přehledné uspořádání výsledků měření	+logické intuitivní ovládání, +přehledné uspořádání výsledků měření	spíše průměrné až horší	průměrné		spíše průměrné až horší, pocitově méně přehledné	logické, intuitivní, velmi přehledné	
	20	70	50	20	50	0	30	70				
	Další technické parametry a vybavení nad rámec minimálních požadavků, které jsou významné pro efektivitu provozu, poznámky	- nevyhovující měření obvodů elipsy, špatná penetrace obrazu obtížně dovolující měření obvodů, zejména AC		monitor 14 palců je zcela nedostatečný, zejména při čtení nápovědy	celkově nevyhovující přístroj s rizikem časného kolapsu	+ má záložní baterii + dotekový ovládací panel		+ pohotovostní režim + dotekový ovládací panel				
		20	50	10	0	60	0	50	60			
		Součet hodnocení za 2		170	290	200	90	250	50	230	300	
		Body za 2		57	97	67	30	83	17	77	100	
Celkem				Body	61	72	65	71	64	67	71	77

Hodnocení jednotlivých nabídek podle kritérií a jeho zdůvodnění je uvedeno v příložené tabulce.	Bodové hodnocení			
	Průměr, očekávané funkce		Nadstandardní funkce, vysoká míra spokojenosti	Podprůměr, negativa, chybějící nevýznamné funkce
	50 bodů		vždy + 10 bodů	každá -10 bodů

Ing. Michal Breda, technicko-provozní náměstek	
Ing. Martin Dařílek, ekonomicko-obchodní náměstek	
MUDr. Dušan Kolářik, primář GPO a náměstek pro LPP	
Přemysl Jáchym, technik ZT a TZB	