



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

117


PŘEDPOKLÁDANÁ DATE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T02A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T02	VÝKRES PROFILACE	POI
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5589	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	140	VÝŠKA	271	PARAPET	109
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLÍČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		
		ŽALUZIE		
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST		

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	I	2	CELK.	I	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		3					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2	2		3 KŘ	3 KŘ
OKAPNICE						3	4
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		N	N		N	P
	B		P	P		P	P
	A		P	P		N	N
TMELNÍ SKEL		3			4		

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

118

PŘEDPOKLÁDANÁ DATE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD


OZNAČENÍ TYPU OKNA	T03	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T03	VÝKRES PROFILACE	P03
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5366	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

LEGENDA SCHÉMATU:

— SLOUPEK, POUTEC
— TĚŽ OBVOD
— STYK KŘÍDEL
— KLAPKA
— OTEVÍRÁNÍ VEN
— OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA **358** VÝŠKA **287** PARAPET **105**

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ZASKLENÍ DVOJITÝM SKLEM, HORNÍ VÝPLNĚ VZOROVANÉ SKLO			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLÍČKY	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH A OBRTLÍKY		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		CELK.	1	2	3	4	5	6
RÁM		3						
PARAPET		3-4						
ŠPALETA		2-3						
KŘÍDLA	CD	2-3						
	AB		2-3, KŘ 2-3, KŘ	2-3	2-3	2-3	2-3	
OKAPNICE		4						
KLÍČKY	D				P			
	C		P		P			P
	AB		P		P		P	
ZASKLENÍ	D		N VZ	N VZ	N VZ	N VZ	N VZ	N VZ
	C		N	N	N	N	N	
	AB		N	N	N	N	N	X
TMĚLENÍ SKEL		3						

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO

P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍBÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

119


PŘEDPOKLÁDANÁ DATE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T02A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T02	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	4984	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	140	VÝŠKA	272	PARAPET	108
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLÍČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPEČCE		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		


POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	I	2	CELK.	I	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C	2			2		
	AB	2, KŘ, nejde zavřít			2		
OKAPNICE						2	2
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	p			p		
ZASKLENÍ	C		P	N		P	N
	B		P	P		N	N
	A		P	N		N	N
TMELNÍ SKEL		3			3		

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

120

PŘEDPOKLÁDANÁ DATE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD


OZNAČENÍ TYPU OKNA T02A
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES T02
FOTOGRAFIE ČÍSLO 4985
ZPRACOVAL Ing. arch. Jan Dluhoš

POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA 4
VÝKRES PROFILACE P01
DATUM 08/2012


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA 141 VÝŠKA 271 PARAPET 110

POPIS

OKNO: TYP OKNA DVOJITÉ
OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ
MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO
PARAPET: VNITŘNÍ: DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA: OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ, DŘEVĚNÉ NADPRAŽÍ
ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU
KOVÁNÍ: ZÁVĚSY ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
KLÍČKY MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
JINÉ ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ; VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C	2			2		
	AB	2			2		
OKAPNICE						2	2
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	P		N	P
	A		P	N		N	N
TMELNÍ SKEL		2			3		

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO

P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

121

PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD


OZNAČENÍ TYPU OKNA T02A
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES T02
FOTOGRAFIE ČÍSLO 4986
ZPRACOVAL Ing. arch. Jan Dluhoš

POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA 5
VÝKRES PROFILACE P01
DATUM 08/2012

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA 140 VÝŠKA 272 PARAPET 109

POPIS

OKNO: TYP OKNA DVOJITÉ
OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ
MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO
PARAPET: VNITŘNÍ: DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA: OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ, DŘEVĚNÉ NADPRAŽÍ
ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU
KOVÁNÍ: ZÁVĚSY ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
KLÍČKY NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
JINÉ MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	I	2	CELK.	I	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C	2			2		
	AB	2 KŘ			2		
OKAPNICE						3	3
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	P		P	P
	A		N	P		N	N
TMELNÍ SKEL		2			3		

LEGENDA STAVU:

I - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

122

PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk	PODLAŽÍ	I	
OBJEKT	Gymnázium	ORIENTACE	VÝCHOD	


OZNAČENÍ TYPU OKNA T04
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES 01
FOTOGRAFIE ČÍSLO 4987
ZPRACOVAL Ing. arch. Jan Dluhoš

POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA 6
VÝKRES PROFILACE P01
DATUM 08/2012


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA 141 VÝŠKA 271 PARAPET 110

POPIS

OKNO: TYP OKNA DVOJITÉ
OTEVŘÁNÍ DOVNITŘ
MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO
PARAPET: VNITŘNÍ: DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA: OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ
ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU
KOVÁNÍ: ZÁVĚSY ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
KLÍČKY NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
JINÉ MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C	2			2		
	AB	3 porucha klapači			2		
OKAPNICE						3	3
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		N	N		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL		3			3		

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

123


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk	PODLAŽÍ		I
OBJEKT	Gymnázium	ORIENTACE		VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T02C	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	7
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T02	VÝKRES PROFILACE	P04
FOTOGRAFIE ČÍSLO	4988	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	141	VÝŠKA	271	PARAPET	108
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLÍČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPÁČCE		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		
		KONZOLE PRO ROLETY		
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST		

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLA	C	2			2		
	AB	2			2		
OKAPNICE						2	2
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		N	P		N	P
	B		N	P (X)		P	P
	A		N	N		P	N (X)
TMELNÍ SKEL		3			3		

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
4 - HLOUBKOVÉ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

124


PŘEDPOKLÁDANÁ DATE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T02A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	8
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T02	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	4989	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	141	VÝŠKA	271	PARAPET	108
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VNITŘNÍ ROLETA BEZ TEXTILU
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLA	C	2			2		
	AB	2			2 KŘ		
OKAPNICE						2	3
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	P		P	P
	A		P	P		N	N (X)
TMELENÍ SKEL		3			4		

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

125


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T02A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	9
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T02	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5022	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	140	VÝŠKA	272	PARAPET	108
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLIČKY	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNŮ SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	I	2	CELK.	I	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C	2			2		
	AB	2 KŘ			2		
OKAPNICE						3	3
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P	N	P	
	B		P	P	N	P	
	A		N	P	N	N	
TMELNÍ SKEL		3			4	3	

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
- 4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZEBÍTÉ
- KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

126


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T02B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	10
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T02	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5023	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	140	VÝŠKA	272	PARAPET	108
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘÍ S VÝKLOPNÝMI HORNÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	I	2	CELK.	I	2
RÁM		2-3			3		
PARAPET		3			3-4		
ŠPALETA		2-3					
KŘÍDLO	C	2-3			3		
	AB	2-3			3	POŠKOZ. KLAPAČKA	
OKAPNICE						3	3
KLÍČKY	C		P, CHYBÍ MADLO PÁKY A SPOJKA KŘÍDEL		P		
	AB		P, POŠKOZENÝ PROTIPLACH		P		
ZASKLENÍ	C		N	N		N	N
	B		N	N		N	N
	A		N	N		P	N
TMELNÍ SKEL		3				3	2

LEGENDA STAVU:

- I - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

127


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T02A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	II
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T02	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5020	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	140	VÝŠKA	271	PARAPET	108
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ:
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	OPLECHOVÁNÍ
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2		
PARAPET		2-3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C	2			2		
	AB	2 KŘ			2 KŘ		
OKAPNICE						2	3
KLÍČKY	C	p			p		
	AB	p			p		
ZASKLENÍ	C		N	P		N	P
	B		N	N		N	P
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			3	3		2	2

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
 4 - HLBOUKOVÉ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘIVENÉ (NEODOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

128


PŘEDPOKLÁDANÁ DATE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	1
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T02A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	12
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T02	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5021	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	140	VÝŠKA	271	PARAPET	108
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLÍČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		


POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST


TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2		
PARAPET		2-3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLA	C	2			2		
	AB	2 KŘ			2 KŘ		
OKAPNICE						3	2
KLÍČKY	C	P					
	AB	P, chybí mechanismus			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	P		N	N
	A		P	P		N	N
TMELNÍ SKEL		3			3		

LEGENDA SCHEMATU:



LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

129


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T01A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	13
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T01	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5380	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	181	VÝŠKA	271	PARAPET	105
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOUVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ PÁKOVÝ MECHANISMUS
		SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST


TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST				VNĚJŠÍ ČÁST			
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		2				3			
PARAPET		3				2			
ŠPALETA		1							
KŘÍDLO	C		2 KŘ	2	2	3			
	AB			2	2	3			
OKAPNICE							3	5	3
KLIČKY	C	nefunkční páka	P		P		P	P	P
	B		P	P	P		X	P	P
	A		P	N	P		N	P	P
ZASKLENÍ	C		P	P	P		N	P	N
	B		P	N	P		N	P	N
	A		N	N	N		N	N	N
TMELNÍ SKEL		2				3			

LEGENDA SCHEMATU:



LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

130

PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD



OZNAČENÍ TYPU OKNA	T01B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	14
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	01	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5381,5376-5379	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	181	VÝŠKA	271	PARAPET	105
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
		VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		2				3			
PARAPET		3				2			
ŠPALETA		1							
KŘÍDLO	C		2 KŘ	2 KŘ	2 KŘ		3 KŘ	3 KŘ	3 KŘ
	AB		2 KŘ	2 KŘ	2 KŘ		3 KŘ	3 KŘ	3 KŘ
OKAPNICE									
KLÍČKY	C		P	P	P		3	3	3
	B		P	P	P		P	P	N
	A		N	N	N		P	P	P
ZASKLENÍ	C		P	P	P		P	P	P
	B		P	P	N		N	N	N
	A		X	N	N		P	N	N
TMELNÍ SKEL		2				4			

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ
3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
4 - HLOUBKOVÉ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍŘÁ)

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

131


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T01A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	15
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T01	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5382	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	181	VÝŠKA	271	PARAPET	105
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		3	PORUCHY SLOUPKŮ			3			
PARAPET		4	PORUCHA			2			
ŠPALETA		1							
KŘÍDLO	C	2				3			
	AB	2				3			
OKAPNICE									
KLÍČKY	C	NEPUNKČNÍ PÁK. M	N		P		3	3	3
	B		P	P	P		P	X	P
	A		P	N	N		P	P	P
ZASKLENÍ	C		P	P	N		P	P	N
	B		P	P	P		N	N	N
	A		P	N	P		N	N	N
TMELNÍ SKEL		2				3			

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
- 4 - HLÓUBKOVÉ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

152

PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD



OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5590	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	101	VÝŠKA	230	PARAPET	148
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPEČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY


POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.	1	2	CELK.
RÁM		2			3
PARAPET		3			3
ŠPALETA		3			
KŘÍDLA	C		3 KŘ	3 KŘ	3 KŘ
	AB		2	2	3
OKAPNICE					4
KLÍČKY	C	P			P
	AB	P			P
ZASKLENÍ	C	P	P		N
	B	P	P		P
	A	P	N		N
TMELNÍ SKEL		2	2		3

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

153


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk	PODLAŽÍ		I
OBJEKT	Gymnázium	ORIENTACE		ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5591	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	102	VÝŠKA	230	PARAPET	149
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
		VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	I	2	CELK.	I	2
RÁM		2			2		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		3					
KŘÍDLA	C		2	2		3 KŘ	3 KŘ
	AB		2	2		3 KŘ	3 KŘ
OKAPNICE						3	3
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		N	N		P	P
	B		P	P		N	P
	A		N	X		N	P
TMELNÍ SKEL		2			3		

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

154



PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5592	DATUM	09/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	101	VÝŠKA	230	PARAPET	153
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST					VNĚJŠÍ ČÁST				
		CELK.	1	2	3			CELK.	1	2	3
RÁM		2					3				
PARAPET		2					3				
ŠPALETA		3									
KŘÍDLO	C		2	2				3		3	
	AB		2	2				3		3	
OKAPNICE								3		3	
KLÍČKY	C	P					P				
	AB	P					P				
ZASKLENÍ	C		P	N				N		N	
	B		P	P				N		N	
	A		P	N				N		N	
TMELNÍ SKEL			2	3				3		3	

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLUBOKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKRIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

155


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk	PODLAŽÍ		I
OBJEKT	Gymnázium	ORIENTACE		SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	POI
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5593	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	101	VÝŠKA	230	PARAPET	152
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPÁČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.	1 2	CELK.	1 2
RÁM		2		3	
PARAPET		2		2	
ŠPALETA		3			
KŘÍDLA	C		3 KŘ 3 KŘ		3 KŘ 3 KŘ
	AB		2 2		3 KŘ 3 KŘ
OKAPNICE					3 3
KLÍČKY	C	P		P	
	AB	P		P	
ZASKLENÍ	C	P	P	N	P
	B	P	P	N	N
	A	P	P	N	N
TMELNÍ SKEL		3	2	3	3

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBĚLÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

156


PŘEDPOKLÁDANÁ DATE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T07B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T07	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5594	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	101	VÝŠKA	231	PARAPET	147
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJTÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
		CELK.	I 2	CELK.	I 2
RÁM		2		3	
PARAPET		3		2	
ŠPALETA		2-3			
KŘÍDLO	C		2 2		3 3
	AB		2 2		3 3
OKAPNICE					3 3
KLIČKY	C	P		P	
	AB	P		P	
ZASKLENÍ	C		P X		P X
	B		P P		P N
	A		P N		N N
TMELNÍ SKEL		2	2	3	3

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

157


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	10
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5062	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	141	VÝŠKA	273	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2, DESKA BEZ PROFILACE			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		2	3
	AB		2	2		2	2
OKAPNICE						3	3
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		N	N
	B		N	P		N	N
	A		N	P		N	N
TMELNÍ SKEL			2	3		3	3

LEGENDA STAVU:

- I - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

158


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	9
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5061	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	108
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BÁRVOU JAKO KŘÍDLA
	KLÍČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2 KŘ	2 KŘ		3 KŘ	3 KŘ
OKAPNICE						3	2
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		N	N
	B		P	P		N	N
	A		N	P		N	N
TMELNÍ SKEL			2	3		3	4

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
- 4 - HLBOUKOVÉ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

159


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk	PODLAŽÍ		I
OBJEKT	Gymnázium	ORIENTACE		ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	8
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5063	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	121	VÝŠKA	231	PARAPET	151
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			3		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLA	C		2	2		2	3
	AB		2	2		3	3
OKAPNICE						4	4
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		N	P		N	N
	B		N	N		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL		2	2		1,3	1	

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍŘÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

160


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	7
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5064	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNĚJŠÍ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	122	VÝŠKA	232	PARAPET	150
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPÁČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		3			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		4 KŘ	4 KŘ		2	2
	AB		2	2		3	3
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		N	N		N	N
	B		N	P		N	P
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			3	3		2	2

LEGENDA ST.

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ
3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
4 - HLOUBKOVÉ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

161


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	6
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	POI
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5065	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	121	VÝŠKA	232	PARAPET	150
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2		
PARAPET		2			1		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2			
	AB		2	2			
OKAPNICE						3	4
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		N	N
	B		N	P		N	N
	A		P	N		N	N
TMELNÍ SKEL			2	2		2	3

LEGENDA STAVŮ:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

162


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	5
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5066	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	121	VÝŠKA	232	PARAPET	150
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ ŠPALETOVÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2		
PARAPET		3			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		2	2
	AB		2 KŘ	2 KŘ		2	2
OKAPNICE						3	3
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		N	N
	B		P	N		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL		2			2	3	

LEGENDA SCHÉMATU:



LEGENDA STAVŮ:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLUBOKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

163


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk	PODLAŽÍ		I
OBJEKT	Gymnázium	ORIENTACE		ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	4
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5067	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	121	VÝŠKA	232	PARAPET	150
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		2	2
	AB		2 KŘ	2 KŘ		3	2
OKAPNICE						4	4
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		N	N
	B		N	P		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			2	2		3	3

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ
 3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
 4 - HLBOUKOVÉ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

164


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T06A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T06	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5068	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	121	VÝŠKA	232	PARAPET	150
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĚNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2-3		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLA	C		2	2	3	3	
	AB		2	2	3	3	
OKAPNICE					4	4	
KLIČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	N		N	N
	B		N	P		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			3	2		3	3

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

165



PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5070 5072	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	141	VÝŠKA	272	PARAPET	110
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2		
PARAPET		3			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2 KŘ	2 KŘ		2	2
	AB		2 (NOVÉ)	2		2	2
OKAPNICE						2	4
KLIČKY	C	P	(nové závěsy křídel)		P		
	AB	P	(chybí protiplech)		P		
ZASKLENÍ	C		N	N		N	N
	B		N	N		P	N
	A		N	N		N	P
TMELNÍ SKEL			3	3		2	4

1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO

LEGENDA STAVU:



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

166


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5071	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	271	PARAPET	109
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	I	2	CELK.	I	2
RÁM		2			2-3		
PARAPET		3			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2 KŘ	2 KŘ		3	3
OKAPNICE						4	4
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		N	P
	B		P	P		N	N
	A		N	N		N	N
TMELNÍ SKEL			3	3		2	3

LEGENDA STAVU:

- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHÝBÍ / ROZEJTE
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)
5 - ZCELA ZNIČENO
- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POKROVCHOVÉ POŠKOZENÍ
4 - HLOUBKOVÉ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO