

OBJEDNATEL:		Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
PROJEKTANT:		ing. arch. Jan Dluhoš Bubenská 1, 170 00 Praha 7 - Holešovice telefon: 737 947 244 email: info@jandluhos.cz
AKCE: GYMNÁZIUM NYMBURK KOMENSKÉHO 779, 288 40 NYMBURK PASPORT OKENNÍCH VÝPLNÍ		
ČÁST: ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE		
VYPRACOVAL:		ing. arch. Lea Dostálová, ing. arch. Jan Dluhoš
DATUM:	SRPEN 2012	ZAKÁZKA: 2012-013
STUPEŇ / INDEX:	PR/01	
KARTY PRVKŮ		B



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

001


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	3. čtvrt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T24	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6301	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	110	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA OTEVÍRÁNÍ	NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDVOJENÉ VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLIČKY	HLINÍKOVÉ
	JINÉ	
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	1	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	2	
OKAPNICE		
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:

- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘIVĚNÉ (NEDOVÍRÁ)
- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
- 4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

002


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	3. čtrtv. 20. stcl.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T24	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČI ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6301	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA 90 VÝŠKA 110 PARAPET

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDVOJENÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLIČKY	HLINÍKOVÉ
	JINÉ	

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	I	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	2	
OKAPNICE		
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELĚNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

003


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	3. čtvrt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T24	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6301	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDVOJENÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLIČKY	HLINÍKOVÉ
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	1	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	2	
OKAPNICE		
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ 004


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	3. čtvrt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA T24
 POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČI ZLEVA 4
 DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES VÝKRES PROFILACE
 FOTOGRAFIE ČÍSLO DATUM 08/2012
 ZPRACOVAL Ing. arch. Jan Dluhoš


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA 90 VÝŠKA 110 PARAPET

POPIS

OKNO: TYP OKNA NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDVOJENÉ
 OTEVÍRÁNÍ VÝKLOPNÉ
 MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO
 PARAPET: VNITŘNÍ: OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
 ŠPALETA:
 ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU
 KOVÁNÍ: ZÁVĚSY ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
 KLIČKY HLINÍKOVÉ
 JINÉ

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNŮ SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	1	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	2	
OKAPNICE		
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNĚNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:

- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝMI
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘIVĚNÉ (NEDOVÍRÁ)
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
- 4 - HLoubKOVĚ POŠKOZENÍ



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

005


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	3. čtvrt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T24	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	5
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6301	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNĚJŠÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	110	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDVOJENÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLÍČKY	HLINÍKOVÉ
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	1	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	2	
OKAPNICE		
KLÍČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ 006


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	3. čtvrt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T24	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	6
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6301	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:

- SLOUPEK, POUTEC
- TĚŽ OBVOD
- STYK KŘÍDEL
- KLAPAČKA
- PŘÍČLE
- OTEVÍRÁNÍ VEN
- OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘÍ

ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA 90 VÝŠKA 110 PARAPET

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDVOJENÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLIČKY	HLINÍKOVÉ
	JINÉ	
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	1	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	2	
OKAPNICE		
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:

- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKRIVĚNÉ (NEDOVÍRÁ)
- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
- 4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

007


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	3. čtvrt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T24	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	7
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6301	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDVOJENÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLIČKY	HLINÍKOVÉ
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	1	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	2	
OKAPNICE		
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:

- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)
- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
- 4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

114


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T01A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I4
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T01	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	4990,499	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHEMÁ

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHEMATU:

—————	PŘÍČLE
—————	OTEVÍRÁNÍ VEN
—————	OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘ
—————	STYK KŘÍDEL
—————	KLAPAČKA
—————	SLOUPEK, POUTEC
—————	TEŽ OBVOD

ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	183	VÝŠKA	271	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLEROVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	KLÍČKY	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ		
	JINÉ	ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		
		SKLOPNÝ MECHANISMUS		
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST		

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
		CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM		2				3			
PARAPET		2				1			
ŠPALETA		1-2							
KŘÍDLO	C		2	2	2		3	3	3
	AB		2	2	2		3	3	3
OKAPNICE							3	4	3
KLÍČKY	C	nefunkč. pák m.	P		P		P		P
	B		P	P	P		P	P	P
	A		P	P	P		N		P
ZASKLENÍ	C		P	N	P		P	P	P
	B		N	P	N		N	X	P
	A		N	P	N		N	X	P
TMELNÍ SKEL		2				3			

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NÁHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘIVĚNÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ 115


IPŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T01B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	15
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T01	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	4992	DÁTUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNĚJŠÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA 182 VÝŠKA 270 PARAPET 106


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ	
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ	
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO		
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU		
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM	
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA	
	KLIČKY	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ	
	JINÉ	ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY	
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST	

TECHNICKÝ STAV

	CELK.	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST			
		1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM	2				3			
PARAPET	2				3			
ŠPALETA	2							
KŘÍDLO		C	AB					
					3	3	3	3
OKAPNICE						3	3	3
KLIČKY		C	B	A				
					P	N	P	
					P	P	N	
					P	P	N	
ZASKLENÍ		C	B	A				
					P	P	P	
					P	X	P	
					N	N	N	
TMELNÍ SKEL	2							
					3			

LEGENDA STAVU:



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

116


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	I
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T01A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	16
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T01	VÝKRES PROFILACE	P02
FOTOGRAFIE ČÍSLO	4993	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLLOUVY S ROZLIŠENÍM PRÁVÁ / LEVÁ
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		SKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
	CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM	2				3			
PARAPET	2				1			
ŠPALETA	2-3							
KŘÍDLO	C	2	2	2	3	3	3	
	AB	2	2	2	3	3	3	
OKAPNICE					4	4	4	
KLÍČKY	C	NEFUNKČ. PÁK.	P	P	P	P	P	
	B		P	P	P	P	P	
	A		P	P	P	N	P	
ZASKLENÍ	C		P	P	P	P	N	N
	B		P	P	P	P	N	N
	A		X	P	N	N	N	N
TMELĚNÍ SKEL	3				3			

LEGENDA STAVŮ:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

214


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	14
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5385	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	181	VÝŠKA	270	PARAPET	108
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLÍČKY	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
	JINÉ	ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	VNIŘNÍ ROLETA A ŽALUZIE, SKLOPNÝ MECHANISMUS
		SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	CELK.	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
		1	2	3	1	2	3
RÁM	2				3		
PARAPET	2				3		
ŠPALETA	3						
KŘÍDLO	C	2	2	2	3	3	3
	AB	2	2	2KŘ	3, KŘ.	3	3, KŘ.
OKAPNICE					4	4	4
KLÍČKY	C	P	P	P	P	P	P
	B	P	P	P	P	X	P
	A	P	P	P	P	P	P
ZASKLENÍ	C	P	P	P	P	N	P
	B	P	P	P	P	N	N
	A	P	P	P	P	P	P
TMELNÍ SKEL		3	3	3	3	3	3

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

215


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	15
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5386	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	181	VÝŠKA	271	PARAPET	108
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ	
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘ	
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO		
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU		
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM	
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA	
	KLIČKY	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ	
	JINÉ	ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ŽÁSKOČKY	
		VNIŘNÍ ROLETA A ŽALUZIE	
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST	

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
	CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM	2				3			
PARAPET	2				3			
ŠPALETA	3							
KŘÍDLO	C	2	2	2	3	3	3	3
	AB	2	2	2	3	3	3	3
OKAPNICE					4	4	4	4
KLIČKY	C	P	P	P	P	P	P	P
	B	N	P	P	N	P	P	P
	A	P	P	P	N	P	P	P
ZASKLENÍ	C	P	P	P	P	P	P	P
	B	P	P	P	N	P	P	P
	A	P	P	P	P	P	P	P
TMELNÍ SKEL		2	2	3		3	3	3

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

216


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	16
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5392	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA **181** VÝŠKA **271** PARAPET **108**

POPIS

OKNO: TYP OKNA DVOJITÉ
 OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘ

MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO

PARAPET: VNITŘNÍ: DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ

ŠPALETA: OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ

ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU

KOVÁNÍ: ZÁVĚSY ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
 NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
 MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
 ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĪNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
	CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM	2				2			
PARAPET	4				3			
ŠPALETA	3							
KŘÍDLO	C	2	2	2	3	3	3	3
	AB	2	2	2KŘ	3	3	3	3
OKAPNICE					4	4	4	4
KLIČKY	C	P	P	P	X	N	X	X
	B	P	P	P	P	P	P	P
	A	P	P	P	P	P	P	P
ZASKLENÍ	C	P	P	P	POŠK. NĀR.	P	P	P
	B	P	P	P		P	P	P
	A	P	N	P		P	P	P
TMELNÍ SKEL		3	2	3		4	4	4

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRÁZENO NOVÝM
 X - CHÝBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

217


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T11	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T11	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5393	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA 132 VÝŠKA 271 PARAPET 112


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPEČCE
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		ŽALUZIE
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĪNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM	2			2		
PARAPET	2			2		
ŠPALETA	3					
KŘÍDLO						
	C	2	2	3	3	
	AB	2	2	3	3	
OKAPNICE				4	4	
KLIČKY						
	C	P		P		
	AB	P		P		
ZASKLENÍ						
	C	P	P	P	P	
	B	P	P	P	P	
	A	P	P	P	P	
TMELNÍ SKEL						
		3	3	4	4	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

218


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	2
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	TII	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	TII	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5394	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNĚJŠÍ)



LEGENDA SCHÉMATŮ:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA **132** VÝŠKA **271** PARAPET **112**


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLÍČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		ŽALUZIE
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM	2			3		
PARAPET	3			2		
ŠPALETA	3					
KŘÍDLO	C	2	2		2	2
	AB	2KŘ	2KŘ		2KŘ	2KŘ
OKAPNICE					3	3
KLÍČKY	C	P		P		
	AB	P		P		
ZASKLENÍ	C	P	P		P	N
	B	P	P		N	N
	A	P	P		N	N
TMELENÍ SKEL		3	3		2	2

LEGENDA STAVŮ:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

301


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5093	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZEVNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	183	VÝŠKA	272	PARAPET	109
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	JINÉ	MOSAŽNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ		
		ROHOVNÍKY, MOSAŽNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
	CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM	2				3			
PARAPET	3				3			
ŠPALETA	3							
KŘÍDLO	C	2	2	2	2	2	2	2
	AB	2, KŘ.	2, KŘ.	2	3	3	3	3
OKAPNICE					3	3	3	
KLÍČKY	C	P	P	P	P	P	P	
	B	N	N	N	N	P	P	
	A	N	N	N	N	P	P	
ZASKLENÍ	C	P	P	P	P	N	N	
	B	N	P	P	N	P	P	
	A	N	N	N	P	P	N	
TMELNÍ SKEL		3	2	2	3	4	3	

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
- 4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

302


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	33
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5094	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZEVNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZEVNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST	DŘEVĚNÁ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
	JINÉ	ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
	CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM	2				2-3			
PARAPET	3				2			
ŠPALETA	2							
KŘÍDLO	C	2	2	2	2	2	2	2
	AB	2	2	2, KŘ.	3	3	3	3
OKAPNICE					3	3	3	3
KLIČKY	C	P	P	P	P	P	P	P
	B	N	N	P	P	P	P	P
	A	N	N	N	P	P	N	N
ZASKLENÍ	C	N	N	N	N	P	P	P
	B	P	P	N	N	X	P	P
	A	X	P	N	P	P	P	P
TMLENÍ SKEL		3	4	4	3	3	4	4

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

303


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČI ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5095	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZEVNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZEVNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO: TYP OKNA DVOJITÉ
 OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ

MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO

PARAPET: VNITŘNÍ: DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ

ŠPALETA: OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ

ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU


KOVÁNÍ: ZÁVĚSY ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
 NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
 KLIČKY MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
 JINÉ ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST				VNĚJŠÍ ČÁST			
	CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM	2				3			
PARAPET	3				3			
ŠPALETA	2							
KŘÍDLO	C	2	2	2	2	2	2	2
	AB	2	2	2	3	3	3	3
OKAPNICE					4	4	4	2
KLIČKY	C	P	P	P	P	P	P	
	B	P	P	P	P	P	P	
	A	P	P	N	P	P	N	
ZASKLENÍ	C	P	P	P	P	P	N	
	B	P	P	P	N	P	P	
	A	N	P	N	P	N	N	
TMELĚNÍ SKEL	2	3	3		3	3	3	

LEGENDA STAVU:




ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ 304

PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	4
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5096	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA



LEGENDA SCHÉMATU:

— SLOUPEK, POUTEC
 — PRŮČLE
 — TĚŽ OBVOD
 — OTEVÍRÁNÍ VĚN
 — OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ
 — STYK KŘÍDEL
 — KLAPÁČKA

ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA 143 VÝŠKA 272 PARAPET 109

POPIS

OKNO: TYP OKNA DVOJITÉ
 OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ

MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO

PARAPET: VNITŘNÍ: DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ

ŠPALETA: OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ

ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU

KOVÁNÍ: ZÁVĚSY ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
 NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
 KLIČKY MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPÁČCE
 JINÉ ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
 VNITŘNÍ ROLETA

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĪNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM	2			3		
PARAPET	3			3		
ŠPALETA	2					
KŘÍDLO	C	2	2		2	2
	AB	2 KŘ	2 KŘ		3	3
OKAPNICE					3	3
KLIČKY	C	P		P		
	AB	P		P		
ZASKLENÍ	C	P	P		P	N
	B	P	P		P	P
	A	P	P		P	N
TMELNÍ SKEL		3	2		4	3

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKRIVĚNÉ (NEDOVÍRÁ)
 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ 305


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	5
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5097	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



- LEGENDA SCHÉMATU:**
- SLOUPEK, POÚTEC
 - PŘÍČLE
 - TĚŽ OBVOD
 - STYK KŘÍDEL
 - KLAPAČKA
 - OTEVÍRÁNÍ VEN
 - - - - - OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘÍ

ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA 141 VÝŠKA 270 PARAPET 106

POPIS
 OKNO: TYP OKNA DVOJITÉ
 OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘÍ
 MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO
 PARAPET: VNITŘNÍ: DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
 ŠPALETA: OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ
 ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU
 KOVÁNÍ: ZÁVĚSY ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
 NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
 KLIČKY MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPEČCE
 JINÉ ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
 VNITŘNÍ ROLETA
 POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM	2			3		
PARAPET	3			2		
ŠPALETA	2					
KŘÍDLO		C	2		2	2
		AB	2		3	3
OKAPNICE					4	4
KLIČKY		C	P		P	
		AB	P		P	
ZASKLENÍ		C	P		N	P
		B	P		P	N
		A	P		P	N
TMELNĚNÍ SKEL			3		4	4

- LEGENDA STAVU:**
- P - PŮVODNÍ
 - N - NAHRAZENO NOVÝM
 - X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 - KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÝRÁ)
 - 5 - ZCELA ZNIČENO
 - 1 - BEZVADNÝ STAV
 - 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 - 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 - 4 - HLUBOKOVĚ POŠKOZENÍ



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

306



PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	6
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5098	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)




ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	143	VÝŠKA	272	PARAPET	109
---------------	-------	------------	-------	------------	---------	------------

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ		
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘ		
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO			
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ	VNĚJŠÍ:	OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ			
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU			
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM		
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA		
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČKÁCH		
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY		
		VNITŘNÍ ROLETA		
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST		

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM	2			3		
PARAPET	3			3		
ŠPALETA	3					
KŘÍDLO		C	2		1	2
		AB	2		3	3
OKAPNICE					3	3
KLÍČKY		C	P		P	
		AB	P		P	
ZASKLENÍ		C	P		P	P
		B	P		N	P
		A	P		N	N
TMELĚNÍ SKEL			3		4	4





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

307


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	7
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5099	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ vnější: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST	DŘEVĚNÁ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPÁČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VNITŘNÍ ROLETA
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM	2			3-4		
PARAPET	3			3		
ŠPALETA	2					
KŘÍDLO						
	C	2	2		2	2
	AB	2	2		3 KŘ	3 KŘ
OKAPNICE					4	4
KLÍČKY						
	C	P			P	
	AB	P			P	
ZASKLENÍ						
	C	P	N		P	P
	B	P	P		P	P
	A	P	P		N	P
TMELNÍ SKEL						
		3	2		4	3

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

308


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	8
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5100	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED Z VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO: TYP OKNA DVOJITÉ
 OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ

MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO

PARAPET: VNITŘNÍ: DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ

ŠPALETA: OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ

ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU

KOVÁNÍ: ZÁVĚSY ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
 NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
 KLÍČKY MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
 JINÉ ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
 VNITŘNÍ ROLETA

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST			
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			2		
PARAPET		3			2		
ŠPALETA		2					
KŘÍDLO	C		2	2		2	2
	AB		2	2		3	2
OKÁPNICE						3	2
KLÍČKY	C	P			P		
	AB	P			P		
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	P		P	P
	A		P	N		X	N
TMELNĚNÍ SKEL			2	2		3	3

LEGENDA STAVU:

1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ. - ZKŘÍVENÉ (NEODOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

309


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	9
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	S101	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA **141** VÝŠKA **272** PARAPET **106**


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ vnější: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPEČCE
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VNITŘNÍ ROLETA
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST			
	CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM	2			3		
PARAPET	3			2		
ŠPALETA	3					
KŘÍDLA	C	2	2		2	2
	AB	2	2		3	3
OKAPNICE					4	3
KLIČKY	C	P		P		
	AB	P		P		
ZASKLENÍ	C	P	P		P	P
	B	P	N		P	N
	A	P	P		N	N
TMELNÍ SKEL		3	3		3	3

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

310


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	10
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5102 5106-7	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ, VÝSUVNÁ TABULKA
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
	CELK.	1 2	CELK.	1 2
RÁM	2		3	
PARAPET	3	URČLÉ ČELO	3	
ŠPALETA	2			
KŘÍDLO	C	2 2	3 KŘ	3 KŘ
	AB	2 2	3 KŘ	3 KŘ
OKAPNICE			4	4
KLÍČKY	C	P	P	
	AB	P	P	
ZASKLENÍ	C	N P	P	P
	B	P P	N	P
	A	N P	N	N
TMELNÍ SKEL		3 2	4	4

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

311


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	11
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5103	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	142	VÝŠKA	272	PARAPET	106
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VÝKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
	CELK.	1 2	CELK.	1 2
RÁM	2		3	
PARAPET	3		3	
ŠPALETA	3			
KŘÍDLO	C	2 2	3 3	
	AB	2, KŘ 2, KŘ	4 KŘ 4 KŘ	
OKAPNICE			4 4	
KLÍČKY	C	P POŠK. PÁKOVÝ MECHANISMUS	P	
	AB	P	P	
ZASKLENÍ	C	P P	N P	
	B	P P	N N	
	A	N N	N N	
TMLENÍ SKEL		3 3	4 4	

LEGENDA STAVU:

- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBÍTÉ
- KŘ - ZKŘIVĚNÉ (NĚDOVÍRÁ)
- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
- 4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

312


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	12
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05B	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5104	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA **142** VÝŠKA **272** PARAPET **106**

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST	DŘEVĚNÁ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČCE
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VNITŘNÍ ROLETA
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĪNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
	CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM	2			3		
PARAPET	3			3		
ŠPALETA	2					
KŘÍDLO	C	2	2		2	2
	AB	2	2		3, KŘ.	3, KŘ.
OKAPNICE					4	4
KLIČKY	C	P		P		
	AB	P		P		
ZASKLENÍ	C	P	P	N	P	
	B	P	P	N	N	
	A	P	P	N	N	
TMELNÍ SKEL		3	3	4	4	

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘIVĚNÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

313


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T05B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	13
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T05	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5105	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVŘÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVANÉ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAŽNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPEČCE
		ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VÝKLOPNÝ MECHANISMUS
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
	CELK.	1 2	CELK.	1 2
RÁM	2		3	
PARAPET	3	URČILÉ ČELO	2	
ŠPALETA	2			
KŘÍDLO	C	2 2	3 3	3 3
	AB	2 KŘ 2 KŘ	3 3	4
OKAPNICE				
KLÍČKY	C	P POŠK. PÁKOVÝ MECHANISMUS	P	
	AB	P	P	
ZASKLENÍ	C	P P	P P	
	B	N N	P P	
	A	N N	N N	
TMELĚNÍ SKEL		3 2	3 4	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

314


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	14
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5465	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	185	VÝŠKA	271	PARAPET	110
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI VĚTRACÍMI KŘÍDLY
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ vnější: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚŘ STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
		ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚŘ	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚŘ ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST		
CELK.	1	2	3	1	2	3

RÁM	
PARAPET	
ŠPALETA	
KŘÍDLO	C
	AB
OKAPNICE	
KLÍČKY	C
	B
	A
ZASKLENÍ	C
	B
	A
TMELNÍ SKEL	

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
- 4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍŘA)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

315


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JII-H

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	15
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5466	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	185	VÝŠKA	271	PARAPET	110
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	-----

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	OTEVŘÍT
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÉ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLÍČKY	MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
	JINÉ	ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY


POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
	CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM	2				3-4			
PARAPET	2-3				3			
ŠPALETA	3							
KŘÍDLO								
	C	2, KŘ.	2	2	3	3	3	3
	AB	2, KŘ.	2	2	3, KŘ.	3	3, KŘ.	
OKAPNICE					4	4	4	
KLÍČKY								
	C	P	P	P	N	N	P	
	B	P	P	P	POŠK. PLECH.	P	P	N
	A	P	P	N	CHYBÍ ZÁSK.	P	P	P
ZASKLENÍ								
	C	N	N	P	P	P	N	
	B	P	P	P	X	P	X	
	A	N	P	N	X	P	N	
TMELNÍ SKEL								
		2	3	3	4	4	4	

LEGENDA STAVU:



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

316


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T10A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	16
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T10	VÝKRES PROFILACE	F01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5467	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA **185** VÝŠKA **271** PARAPET **110**

POPIS

OKNO: TYP OKNA DVOJITÉ
 OTEVŘÁNÍ DOVNITŘ S VÝKLOPNÝMI KŘÍDLY

MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO

PARAPET: VNITŘNÍ: DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ

ŠPALETA: OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ

ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU

KOVÁNÍ: ZÁVĚSY ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
 NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
 KLIČKY MOSAZNÉ PŮLOLIVY S ROZLIŠENÍM PRAVÁ / LEVÁ
 JINÉ ROHOVNÍKY, MOSAZNÉ NÁRAZNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĪNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
	CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM	2-3				4			
PARAPET	3				3			
ŠPALETA	3							
KŘÍDLO								
	C	2	2	2	3	3	3	
	AB	2	3	2	3	3	3	
OKAPNICE					4	4	4	
KLIČKY								
	C	P	P	P	POŠK. PÁK. MECH.	P	P	P
	B	P	P	P		P	P	P
	A	N	P	P		P	P	P
ZASKLENÍ								
	C	P	P	P		P	P	P
	B	P	P	P		P	P	P
	A	N	P	P		P	N	P(X)
TMELNĚNÍ SKEL		2	3	3		3	4	4

LEGENDA STAVŮ:

1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO
 P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOV/RÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

317


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T II	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T II	VÝKRES PROFILACE	P 01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5608	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZEVNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZEVNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ
		VNĚJŠÍ:
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST DŘEVĚNÁ	OPLECHOVÁNÍ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLÍČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAČCE
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĪNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST		
		CELK.	1	2	CELK.	1
RÁM		2			3-4	
PARAPET		3			3	
ŠPALETA		3				
KŘÍDLO	C		2	2		3
	AB		2	2		3-4
OKAPNICE						4
KLÍČKY	C	P			P	
	AB	P			P	
ZASKLENÍ	C		P	P		P
	B		P	P		P
	A		P	X		P
TMELENÍ SKEL			3	2		4

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

318


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	3
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	TII	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	TII	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	5604-8	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA **131** VÝŠKA **271** PARAPET **108**


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	DVOJITÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	DŘEVĚNÝ vnější: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST	DŘEVĚNÁ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÉ OLIVY S ROZVOROU V KLAPAČCE
	JINÉ	ROHOVNÍKY, ZADLABANÉ ZÁSKOČKY
		VNITŘNÍ ROLETA
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST			
		CELK.	1	2	CELK.	1	2
RÁM		2			3		
PARAPET		2			2		
ŠPALETA		3					
KŘÍDLO	C		2	2		3	3
	AB		2	2		3	3-4
OKAPNICE						4	4
KLIČKY	C		P			P	
	AB		P			P	
ZASKLENÍ	C		P	P		P	P
	B		P	P		N	P
	A		P	P		P	N
TMELNÍ SKEL			2	2		3	3

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

401


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T17A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČI ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T17	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6136, 39, 40	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	73,5	VÝŠKA	119	PARAPET	
---------------	-------	------	-------	-----	---------	--

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DO VNITŘ S VÝKLOPNÝM VĚTRACÍM KŘÍDLEM
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	OBRTLÍKY
	JINÉ	

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
		CELK.	I
RÁM		3	
PARAPET		4	
ŠPALETA		3	
KŘÍDLO	C	3	
	B	3 KŘ	
OKAPNICE		4	
KLIČKY	C	P	
	B	P	
ZASKLENÍ	C		P
	B		P
TMELĚNÍ SKEL		3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

402


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T17A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T17	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6137	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝM VĚTRACÍM KŘÍDLEM
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:	OMÍTANÁ, PARAPETNÍ ČÁST OMÍTANÁ	
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	
	JINÉ	MOSAZNÉ OBRTLIKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
	CELK.	I	CELK.	I
RÁM	3			
PARAPET	4-5			
ŠPALETA	3			
KŘÍDLO	C	3		
	B	3		
OKAPNICE				
KLIČKY	C	P		
	B	P		
ZASKLENÍ	C	P		
	B	P		
TMELNÍ SKEL	3			

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

403


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T22	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T22	VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6141	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	62	VÝŠKA	31,5	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	------	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VYSAZOVACÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	


KLIČKY	VRUTOVÉ OBRTLÍKY
JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	NÁTĚR ZELENÉ BARVY
-----------------	-------	--------------------

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.		
RÁM		
PARAPET		
ŠPALETA		
KŘÍDLO	3	
OKAPNICE	4	
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELĚNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

404


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T22	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	4
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T22	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6142	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO: TYP OKNA JEDNODUCHÉ
 OTEVÍRÁNÍ VYSAZOVACÍ

MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO

PARAPET: VNITŘNÍ: VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ

ŠPALETA:

ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU

KOVÁNÍ: ZÁVĚSY

KLÍČKY VRUTOVÉ OBRTLÍKY
 JINÉ

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR NÁTĚR ZELENÉ BARVY

TECHNICKÝ STAV

CELK.

RÁM 3
 PARAPET 4
 ŠPALETA P
 KRÍDLO 3
 OKAPNICE 4
 KLÍČKY P
 ZASKLENÍ P
 TMELNÍ SKEL 3

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KR - ZKRÁVENÉ (NEDOVÍRÁ)
 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
 4 - HLoubKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

405


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T17B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	5
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T17	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6143	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝM VĚTRACÍM KŘÍDLEM
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	OBRTLÍKY
	JINÉ	

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.		
RÁM	3	
PARAPET	3	
ŠPALETA	3	
KŘÍDLO	C 3	
	B 3	
OKAPNICE	4	
KLÍČKY	C P	
	B P	
ZASKLENÍ	C P	
	B P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

406


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T22	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	6
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T22	VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6144	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO: TYP OKNA JEDNODUCHÉ
 OTEVÍRÁNÍ VYSAZOVACÍ

MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO

PARAPET: VNITŘNÍ: VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ

ŠPALETA:

ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU

KOVÁNÍ: ZÁVĚSY

KLIČKY VRUTOVÉ OBRTLÍKY
 JINÉ

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR NÁTĚR ZELENÉ BARVY

TECHNICKÝ STAV

CELK.

RÁM
 PARAPET
 ŠPALETA
 KŘÍDLO 3
 OKAPNICE 4
 KLIČKY P
 ZASKLENÍ P
 TMELNÍ SKEL 3

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KR - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)
 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLUBOKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

407


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T22	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	7
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T22	VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6145	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VYSAZOVACÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	

KLÍČKY VRUTOVÉ OBRTLÍKY
 JINÉ

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR NÁTĚR ZELENÉ BARVY

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
	CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3

RÁM	
PARAPET	
ŠPALETA	
KŘÍDLO	3
OKAPNICE	4
KLÍČKY	P
ZASKLENÍ	P
TMELNÍ SKEL	3

LEGENDA STAVU:

- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)
- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
- 4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

408


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T17B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	8
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T17	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6146	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝM VĚTRACÍM KŘÍDLEM
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ OPLECHOVANÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	OBRTLÍKY
	JINÉ	
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
		CELK.	
RÁM		3	
PARAPET		3	
ŠPALETA		3	
KŘÍDLO	C	3	
	B	3	
OKAPNICE		4	
KLÍČKY	C	P	
	B	P	
ZASKLENÍ	C	P	
	B	P	
TMELNÍ SKEL		3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

409


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T17B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	9
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T17	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6146	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHĚ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ S VÝKLOPNÝM VĚTRACÍM KŘÍDLEM
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLIČKY	OBRTLÍKY
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
		CELK.	
RÁM		3	
PARAPET		3	
ŠPALETA		3	
KŘÍDLO	C	3	
	B	3	
OKAPNICE		4	
KLIČKY	C	P	
	B	P	
ZASKLENÍ	C	P	
	B	P	
TMELENÍ SKEL		3	

LEGENDA STAVU:

- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)
- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
- 4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZEN
- 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

410


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIHOZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T20A	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T20	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6149, 4190-91	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ, NEJMENŠÍ KŘÍDLO VYSAZOVACÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLO
	JINÉ	OBRTLÍKY
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNŮ SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST
	CELK.	1	2	
RÁM	3			
PARAPET	3			
ŠPALETA				
KŘÍDLO				
	C	3	3	3
	B	3	3	3
OKAPNICE	4			
KLÍČKY				
	C	P	P	P
	B	P	P	P
ZASKLENÍ				
	C	P	X	P
	B	P	P	P
TMELNÍ SKEL	3			

LEGENDA STAVU:

- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAŽENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍŘÁ)
- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
- 4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

411


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T18	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T18	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6150	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET


POPIS

OKNO:	TYP OKNA OTEVÍRÁNÍ	JEDNODUCHÉ DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČÍRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	OBRTLÍKY
	JINÉ	
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNŮ SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST
	CELK.	1	2	
RÁM	3			
PARAPET	3			
ŠPALETA				
KŘÍDLO	C	3	3	3
	B	3	3	3
OKAPNICE		4		
KLIČKY	C	P	P	P
	B	P	P	P
ZASKLENÍ	C	P	P	P
	B	P	P	P
TMELNÍ SKEL	3			

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

412


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIHOVÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T19	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T19	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6151	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	OBRTLÍKY
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĪNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

		VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST
		CELK.	1	2	
RÁM		3			
PARAPET		3			
ŠPALETA					
KŘÍDLA	C		3	3	3
	B		3	3	3
OKAPNICE					
KLÍČKY	C	4			
	B		P	P	P
			P	P	P
ZASKLENÍ	C				
	B		P	P	P
			P	P	P
TMELNÍ SKEL					

LEGENDA STAVU:

- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ. - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)
- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
- 4 - HLUBOKOVĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

413


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T18	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T18	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6152	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM
	KLÍČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	OBRTLÍKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTĪNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST				
	CELK.	1	2	3	CELK.	1	2	3
RÁM	3							
PARAPET	4-5							
ŠPALETA	4							
KŘÍDLA	C	3						
	B	3						
OKAPNICE								
KLÍČKY	C		P	P				
	B		P	P				
ZASKLENÍ	C		P	P				
	B		P	P				
TMELNÍ SKEL	3							

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ
 N - NAHRÁŽENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)
 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
 4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

414


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVEROVÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T20B	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T20	VÝKRES PROFILACE	P01
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6153	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO:	TYP OKNA OTEVŘÁNÍ	JEDNODUCHÉ DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ S DEKORATIVNÍM UKONČENÍM NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	OBRTLÍKY
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA: NATĚR

SOUVRSTVÍ NATĚRŮ, VRCHNÍ NATĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST			VNĚJŠÍ ČÁST
	CELK.	1	2	
RÁM	3			
PARAPET	3			
ŠPALETA				
KŘÍDLA	C	3	3	3
	B	3	3	3
OKAPNICE		4		
KLIČKY	C	P	P	P
	B	P	P	P
ZASKLENÍ	C	P	P	P
	B	P	P	P
TMELNÍ SKEL	3			

LEGENDA STAVU:

- F - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KR - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)
 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

427


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T23	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T22	VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6178	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO:	TYP OKNA OTEVÍRÁNÍ	JEDNODUCHÉ VYSAZOVACÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	

KLÍČKY
JINÉ

VRUTOVÉ OBRTLÍKY

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR NÁTĚR ZELENÉ BARVY

TECHNICKÝ STAV

	<input type="text" value="VNITŘNÍ ČÁST"/>	<input type="text" value="VNĚJŠÍ ČÁST"/>
CELK.		

RÁM	
PARAPET	
ŠPALETA	
KŘÍDLO	3
OKAPNICE	3
KLÍČKY	P
ZASKLENÍ	P
TMELNÍ SKEL	3

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKRÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)
 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POKROVCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLUBOKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

428


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T23	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENCÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T22	VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6189	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO: TYP OKNA JEDNODUCHÉ
 OTEVÍRÁNÍ
 MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO
 PARAPET: VNITŘNÍ: VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ
 ŠPALETA:
 ZASKLENÍ:
 KOVÁNĚ: ZÁVĚSY

KLIČKY
 JINÉ

POVRCH, ÚPRAVA: NÁTĚR

TECHNICKÝ STAV

CELK.

RÁM
 PARAPET
 ŠPALETA
 KŘÍDLO CHYBÍ

OKAPNICE
 KLIČKY

ZASKLENÍ

TMELNÍ SKEL

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)
 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
 4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

429


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	JIH

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T23	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T22	VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6188	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO: TYP OKNA JEDNODUCHÉ
 OTEVŘÁNÍ CHYBÍ

MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO

PARAPET: VNITŘNÍ: VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ

ŠPALETA:

ZASKLENÍ:

KOVÁNÍ: ZÁVĚSY

KLÍČKY

JINÉ

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR

TECHNICKÝ STAV

RÁM
 PARAPET
 ŠPALETA
 KŘÍDLO CELK.
 CHYBÍ

OKAPNICE
 KLÍČKY

ZASKLENÍ

TMĚLENÍ SKEL

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KR - ZKŘIVENÉ (NEDOVĚRA)
 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
 4 - HLUBKOVĚ POŠKOZENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

430


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	PŮDA
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T23	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES	T22	VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6187	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM): ŠÍŘKA VÝŠKA PARAPET

POPIS

OKNO: TYP OKNA JEDNODUCHÉ
 OTEVÍRÁNÍ VYSAZOVACÍ

MATERIÁL: MĚKKÉ DŘEVO

PARAPET: VNITŘNÍ: VNĚJŠÍ: OPLECHOVÁNÍ

ŠPALETA:

ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO DO TMELU

KOVÁNÍ: ZÁVĚSY

KLIČKY VRUTOVÉ OBRTLÍKY
 JINÉ

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR NÁTĚR ZELENÉ BARVY

TECHNICKÝ STAV

CELK.

RÁM
 PARAPET
 ŠPALETA
 KŘÍDLO 4 POŠKOŽENO

OKAPNICE
 KLIČKY

ZASKLENÍ

TMELENÍ SKEL

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ
 N - NAHRAZENO NOVÝM
 X - CHYBÍ / ROZBITÉ
 KR - ZKÁVENÉ (NEDOVÍRÁ)
 1 - BEZVADNÝ STAV
 2 - MÍRNĚ POŠKOŽENÍ
 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOŽENÍ
 4 - HLUBKOVĚ POŠKOŽENÍ
 5 - ZCELA ZNIČENO