

## DOKLAD

## o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro zásobování požární vodou

provedené na základě ustanovení zákona č. 133/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. § 10 odst. 4. ČSN EN 73 08 73 požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, ČSN EN 671 – 3 hadicové systémy a průvodní dokumentace výrobce

Zhotovitel:

Servis hasičí techniky

Stanislav Eis

Kolínská 2166, 288 02 Nymburk

IČ : 03827763 , DIČ: CZ9204281086

tel.: 728 528 916, standa19.eis@seznam.cz

Objednatel : ( majitel, uživatel, odpovědná osoba )

MĚSTO NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

IČO: 00239500 DIČ: CZ00239500

Datum provedené

kontroly: 11.8.2023

Jméno a příjmení oprávněné osoby:

Stanislav Eis, ev.č. PH15028

Místo provedené

kontroly: Palackého 449

## Tabulka naměřených hodnot

zařízení druh / typ / výrobce	zařízení umístění - označení	počet proudů v činnosti	průměr proudnice (mm)	délka hadice (m)	přetlak v klidu ( Mpa )	přetlak při odběru ( Mpa )	množství dodávané vody ( l / s )	stav zařízení k provozu	poznámka (zjištěné závady)
D25	3.P – Č.1	1	6	20	0,20	0,14	0,47	ANO	-0-

**Prohlášení:** Zhotovitel prohlašuje, že při kontrole zařízení pro zásobování požární vodou byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

## VÝSLEDEK KONTROLY

Rozvod požární vody s nainstalovanými hydrantovými systémy jako soustava NENÍ v rozporu s požadavky ČSN 730873 a souvisejících norem, týkajících se minimálních přetlaků na pevných spojkách hydrantových systémů a dodávaného množství vody.

Požárně bezpečnostní zařízení JE v souladu s požadavky ČSN 73 08 73, ČSN 671 – 3 a průvodní dokumentací výrobce a JE možno je provozovat.

## vysvětlivky

Druh zařízení	Typové označení	Výrobce	Zjištěné závady
NS - nástěnný hydrant	D 25 - hydrant D 25	G - Geos	PR - neodpovídající, poškozená, chybějící proudnice
PH - podzemní hydrant	D 25T - hydrant s tvarově stálou hadicí	H - Hasil	HA - neodpovídající, poškozená, chybějící hadice
NH - nadzemní hydrant	C 52 - hydrant C 52	PH - Pavliš & Hartman	V - poškozený, nekompletní hydrantový ventil
VS - výtokový stojan	D 19 T- hydrant s tvarově stálou hadicí	J - Jiné	S - poškozená, chybějící spojka, víčko
PP - požární potrubí	S - suchovod	S - Somati	TL - nevyhovující tlak, průtok požární vody
ČS - čerpací stanice	A/B/C - výtok typu A / B / C	M - Manfredi	SK - poškozená hydrantová skříň, naviják

Zhotovitel – razítko a podpis oprávněné osoby

Objednatel souhlasí s výsledkem kontroly – razítko, datum a podpis odpovědné osoby

Termín příští kontroly: 8 / 2024

Stanislav Eis

servis hasičí techniky

Kolínská 2166, 288 02 Nymburk

IČ: 03827763, DIČ: CZ9204281086

tel.: 728 528 916

Stanislav Eis je zapsán u Obecního živnostenského úřadu v Nymburce,  
Č.j.: 120/9045/2015/Pyh

MĚSTO NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163

288 28 NYMBURK

IČO 00239500

DIČ CZ00239500

J. Cimrman