

DOKLAD O KONTROLE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel kontroly:	Objednatel kontroly : (vlastník / uživatel HP)
Servis hasicí techniky Stanislav Eis Kolínská 2166, 288 02 Nymburk 2 tel. 728 528 916, standa19.eis@seznam.cz IČ: 03827763 DIČ: CZ9204281086	MĚSTO NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČO: 00239500 DIČ: CZ00239500

Datum provedené kontroly: 11.8.2023	Jméno a příjmení oprávněné osoby: Stanislav Eis – ev. č. oprávnění 1866	Místo provedené kontroly: Palackého 449 a U Staré sladovny 1708 - archiv
-------------------------------------	---	--

Umístění hasicích přístrojů	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo HP / rok	Výměna náhradních dílů	Výsledek kontroly HP		stav po údržbě	Montáž HP
						Do údržby	Vyhovuje		
1	Palackého 449 suterén	V	H	V9Ti	2323		ANO		
2		CO	H	S5H	008280		ANO		
3	Přízemí	CO	H	S5H	001136		ANO		
4		V	H	V9Ti	2419		ANO		
5		PR	H	P6Te	015888		ANO		
6	1.p	PR	H	P6Te	015041		ANO		
7	2.p	PR	H	P6Te	014294		ANO		
8	3.p	PR	H	P6Te	002645		ANO		
9		V	H	V9Ti	2416		ANO		
10	1708 archiv přízemí	PR	H	P6Te	10991	5,1	NE	ANO	
11		PR	H	P6Te	026270	5,1	NE	ANO	
12	1.p	PR	H	P6Te	14731	5,1	NE	ANO	
13		PR	H	P6Te	0986	5,1	NE	ANO	

U opravených hasicích přístrojů byla provedena kompletní dilenská oprava včetně tlakové zkoušky nádoby HP dle vyhl. Č. 246/2001 sb. A průvodní dokumentace výrobce.

Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost HP podle ust. § 9 odst. 1 a 8 vyhl. MV ČR č. 246/2001 sb. Zhotovitel prohlašuje, že je zmocněn k provádění kontrol, oprav a údržby HP jeho výrobcem a že při kontrole, opravě a údržbě HP byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Vysvětlivky značek

Druh hasičích přístroje		Výrobce hasičích přístroje		Náhradní díly		Důvod odeslání HP na údržbu		Důvod nezpůsobilosti HP	
V	vodní	N	Neuruppin	H	hadice / výstřik. Tryska	1	provedení tlakové zkoušky nádoby HP	A	vadný – nelze opravit předepsaným způsobem
PN	pěnový	H	Hastex Haspr	M	manometr	2	povrchová úprava nádoby	B	nelze bezpečně zjistit výrobní číslo / rok výroby
PR	práškový	K	Kodreta	NA	nárazníková armatura	3	nevyhovující náplň/plnění po použití		
H	halonový	T	Tepostop	TP	tlaková patrona	4	poškozené, vadné, chybějící komponenty	C	HP starší 20 –ti let HP CO2 starší 40 –ti let
CO ₂	sněhový	P	Pyrokontrol	PO	pojistka armatury	5	kompletní údržba HP dle vyhl. Č. 246/2001 Sb. A průvodní dokumentace výrobce		
		A	Apolda	NV	návrlek				
		Ao	Albeko	NV	náplň vodní				
		E	ETS	NP	náplň prášková				
		Ko	Kovoslužba	PV	pojistný ventil HP		Tlaková zkouška nádoby- vodní a pěnové hp. 1 x za 3 roky / ostatní hp. 1x za 5 let		
		G	Gloria	T	typový štítek HP				

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidaci nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. A souvisejících prováděcích předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací.

Zhotovitel – Stanislav Eis je zapsán u Obecního živnostenského úřadu v Nymburce, Čj.:120/9045/2015/Pýh Stanislav Eis servis hasicí techniky Kolínská 2166, 288 02 Nymburk IČ: 03827763, DIČ: CZ9204281086 tel: 728 528 916	Termín příští kontroly: 8 / 2024	Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole HP. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) HP ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. Náměstí Přemyslovců 163 288 28 NYMBURK IČO 00239500 DIČ CZ00239500
	Poznámky:	
Razítko a podpis oprávněné osoby:		Za objednavatele-datum, podpis odpovědného zástupce, razítko: