

OBJEDNATEL:		Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
PROJEKTANT:		ing. arch. Jan Dluhoš Bubenská 1, 170 00 Praha 7 - Holešovice telefon: 737 947 244 email: info@jandluhos.cz
AKCE: GYMNÁZIUM NYMBURK KOMENSKÉHO 779, 288 40 NYMBURK PASPORT OKENNÍCH VÝPLNÍ		
ČÁST: ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE		
VYPRACOVAL:		ing. arch. Lea Dostálová, ing. arch. Jan Dluhoš
DATUM:	SRPEN 2012	ZAKÁZKA: 2012-013
STUPEŇ / INDEX:	PR/01	
KARTY PRVKŮ		B



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

008


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	3. čtvrt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T24	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6348	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	110	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDVOJENÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLIČKY	HLINÍKOVÉ
	JINÉ	

POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR	ODSTÍNŮ SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	--------------------------------	----------------------

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	I	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	2	
OKAPNICE		
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ


009

PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	3. čtrvt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD


OZNAČENÍ TYPU OKNA	T24	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6346	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	110	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDVOJENÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLIČKY	HLINÍKOVÉ
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR	ODSTÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	--------------------------------	----------------------

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	1	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLA	2	
OKAPNICE		
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

010


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	3. čtvrt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T24	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6346	DATUM	09/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHEMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	110	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDOJENÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLIČKY	HLINÍKOVÉ
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNŮ SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	1	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	2	
OKAPNICE		
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

011


PŘEDPOKLÁDANÁ DATACE	3. čtvrt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T24	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	4
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6345	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	110	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDVOJENÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLIČKY	HLINÍKOVÉ
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	1	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLA	2	
OKAPNICE		
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK, POLTEC	PŘÍČLE
TEŽ OBVOD	
STYK KŘÍDEL	OTEVÍRÁNÍ VEN
KLAPAČKA	OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLBOUKÉ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

012


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	3. čtvrt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T24	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	5
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6345	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	110	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDVOJENÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLIČKY	HLINÍKOVÉ
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA: NATĚR SOUVRSTVÍ NATĚRŮ, VRCHNÍ NATĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	1	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	2	
OKAPNICE		
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK, POUTEC	PŘÍČLE
TEŽ OBVOD	
STYK KŘÍDEL	OTEVÍRÁNÍ VEN
KLAPÁČKA	OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘÍ

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

013

PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	3. čtvrt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA

POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA 6

DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES

VÝKRES PROFILACE

FOTOGRAFIE ČÍSLO

6344

DATUM

08/2012


ZPRACOVAL

Ing. arch. Jan Dluhoš

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):

ŠÍŘKA

VÝŠKA

PARAPET

POPIS

OKNO:

TYP OKNA

SKLOBETONOVÁ VÝPLŇ

OTEVÍRÁNÍ

NE

MATERIÁL:

MĚKKÉ DŘEVO

PARAPET:

VNITŘNÍ:

OMÍTANÝ

VNĚJŠÍ:

ŠPALETA:

ZASKLENÍ:

KOVÁNÍ:

ZÁVĚSY

KLIČKY

JINÉ

POVRCH, ÚPRAVA: NATĚR

SOUVRSTVÍ NATĚRŮ, VRCHNÍ NATĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

VNITŘNÍ ČÁST

VNĚJŠÍ ČÁST

CELK.

RÁM

PARAPET

ŠPALETA

KŘÍDLO


OKAPNICE

KLIČKY


ZASKLENÍ

TMELNÍ SKEL

LEGENDA SCHÉMATU:



LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

014


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	3. čtvrt. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	VÝCHOD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T24	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	7
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6344	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	110	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	-----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	NOVODOBÉ TYPOVÉ ZDVOJENÉ
	OTEVÍRÁNÍ	VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLIČKY	HLINÍKOVÉ
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.	1	
RÁM	2	
PARAPET	2	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	2	
OKAPNICE		
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK, POUTEC	PŘÍČLE
TĚŽ OBVOD	OTEVÍRÁNÍ VEN
STYK KŘÍDEL	OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ
KLAPÁČKA	

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

020


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	konec 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T26	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	1
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6298	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	103	VÝŠKA	125	PARAPET	
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ NOVODOBÉ TYPOVÉ
	OTEVÍRÁNÍ	OTEVÍRÁVÉ A VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	PRO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRÁVÉ KŘÍDLA
	KLIČKY	NOVODOBÉ PŮLOLIVY
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.		
RÁM	3	
PARAPET	3	
ŠPALETA	3	
KŘÍDLO	3	
OKAPNICE	3	
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK, POUTEC	PŘÍČLE
TĚŽ OBVOD	
STYK KŘÍDEL	OTEVÍRÁNÍ VEN
KLAPÁČKA	OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘ

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

021


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	konec 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T26	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6298	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	103	VÝŠKA	125	PARAPET	
---------------	-------	-----	-------	-----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ NOVODOBÉ TYPOVÉ
	OTEVÍRÁNÍ	OTEVÍRÁVÉ A VÝKLOPNÉ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ VNĚJŠÍ: ZAPUŠTĚNÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	PRO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRÁVÉ KŘÍDLA
	KLIČKY	NOVODOBÉ PŮLOLIVY
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤINU SLONOVÁ KOST
-----------------	-------	---

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
	CELK.	
RÁM	3	
PARAPET	3	
ŠPALETA	3	
KŘÍDLO	3	
OKAPNICE	3	
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	P	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUFEK, POUTEC	PŘÍČLE
TĚŽ OBVOU	OTEVÍRÁNÍ VEN
STYK KŘÍDEL	OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘÍ
KLAPAČKA	

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRÁZENÍ NOVÝM	2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ
X - CHÝBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

022


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	2. pol. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T27	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6297	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	60	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÁ PLECHOVÁ DVÍŘKA
	OTEVÍRÁNÍ	VEN
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:		VNĚJŠÍ: OMÍTANÝ
ZASKLENÍ:		
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ
	KLIČKY	
	JINÉ	

POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ
-----------------	-------	------------------

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.		
RÁM	3	
PARAPET	3	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	3	
OKAPNICE	4	
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	N	
TMELNÍ ŠKEL	3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK ROUTEC	PŘÍČLE
TĚŽ OBVOID	
STYK KŘÍDEL	OTEVÍRÁNÍ VEN
KLAPAČKA	OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘ

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

023


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	2. pol. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T27	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	4
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6297	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	60	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÁ PLECHOVÁ DVÍŘKA
	OTEVÍRÁNÍ	VEN
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:		VNĚJŠÍ: OMÍTANÝ
ZASKLENÍ:		
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ
	KLIČKY	
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ
-----------------	-------	------------------

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.		
RÁM	3	
PARAPET	3	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	3	
OKAPNICE	4	
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	N	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK, POUTEC	PŘÍČLE
TĚŽ OBVOD	OTEVÍRÁNÍ VEN
STYK KŘÍDEL	OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘÍ
KLAPÁČKA	

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

024


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	2. pol. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T27	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	5
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6297	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	60	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÁ PLECHOVÁ DVÍŘKA
	OTEVÍRÁNÍ	VEN
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
	VNĚJŠÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:		
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ
	KLÍČKY	
	JINÉ	

POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ
-----------------	-------	------------------

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.		
RÁM	3	
PARAPET	3	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	3	
OKAPNICE	4	
KLÍČKY	P	
ZASKLENÍ	N	
TMELNÍ SKEL	3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK, POUTEČ	PŘÍČLE
TÉŽ OBVOD	
STYK KŘÍDEL	OTEVÍRÁNÍ VEN
KLAPÁČKA	OTEVÍRÁNÍ DO VNITŘÍ

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLBOBKOVĚ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

025


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	2. pol. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T27	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	6
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6297	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHEMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	60	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--

POPIS


OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÁ PLECHOVÁ DVÍŘKA
	OTEVÍRÁNÍ	VEN
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
	VNĚJŠÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:		
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ
	KLIČKY	
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ
-----------------	-------	------------------

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
	CELK.	
RÁM	3	
PARAPET	3	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	3	
OKAPNICE	4	
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	N	
TMĚLENÍ SKEL	3	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

026


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	2. pol. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T27	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	7
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6297	DATUM	09/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	60	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÁ PLECHOVÁ DVÍŘKA
	OTEVŘÁNÍ	VEN
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
	VNĚJŠÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:		
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ
	KLIČKY	
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA: NÁTĚR SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.		
RÁM	3	
PARAPET	3	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	3	
OKAPNICE	4	
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	N	
TMELENÍ SKEL	3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLouPEK, ROUTEC	PŘÍČLE
TĚŽ OBVOU	
STYK KŘÍDEL	OTEVŘÁNÍ VEN
KLAPÁČKA	OTEVŘÁNÍ DO VNITŘÍ

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLUBOKĚ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

027


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	2. pol. 20. stol.	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T27	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	8
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6297	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	90	VÝŠKA	60	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÁ PLECHOVÁ DVÍŘKA
	OTEVŘÁNÍ	VEN
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
	VNĚJŠÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:		
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ
	KLIČKY	
	JINÉ	

POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ
-----------------	-------	------------------

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
CELK.		
RÁM	3	
PARAPET	3	
ŠPALETA		
KŘÍDLO	3	
OKAPNICE	4	
KLIČKY	P	
ZASKLENÍ	N	
TMĚLENÍ SKEL	3	

LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK, POUTEC	PŘÍČLE
TEŽ OBVOD	OTEVŘÁNÍ VEN
STYK KŘÍDEL	OTEVŘÁNÍ DO VNITŘÍ
KLAPÁČKA	

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NÁHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘÍVENÉ (NEDOVÍŘÁ)	4 - HLBOUKOVĚ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

028


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T28	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	10
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO		DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	93	VÝŠKA	65	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:		VNĚJŠÍ: OMÍTANÝ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÁ OLIVA
	JINÉ	DEKORATIVNÍ MŘÍŽ
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTINU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	CELK.	VNITŘNÍ ČÁST	VNĚJŠÍ ČÁST
		1	2
RÁM	3		
PARAPET	3-4		
ŠPALETA			
KŘÍDLO		3	3
OKAPNICE		4	4
KLIČKY	P		
ZASKLENÍ		N	N
TMELNÍ SKEL		4	4

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
4 - HLUBOKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVŘÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

029


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T28	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO		DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	93	VÝŠKA	65	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
	VNĚJŠÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÁ OLIVA
	JINÉ	DEKORATIVNÍ MŘÍŽ
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
	CELK.	1	2	
RÁM	3			
PARAPET	3-4			
ŠPALETA				
KŘÍDLO		3	3	
OKAPNICE		4	4	
KLIČKY	P			
ZASKLENÍ		N	N	
TMELNÍ SKEL		4	4	

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
- 4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAZENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

030


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T28	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO		DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	93	VÝŠKA	65	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
	VNĚJŠÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÁ OLIVA
	JINÉ	DEKORATIVNÍ MŘÍŽ
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
	CELK.	1	2	
RÁM	3			
PARAPET	3-4			
ŠPALETA				
KŘÍDLO		3	3	
OKAPNICE		4	4	
KLIČKY	P			
ZASKLENÍ		N	N	
TMELNÍ SKEL		4	4	

LEGENDA SCHEMATU:

SLOUPEK, POUTEC	PŘÍČLE
TĚŽ, OBVOD	
STYK KŘÍDEL	OTEVÍRÁNÍ VEN
KLAPÁČKA	OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLUBOKÉ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

031


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T28	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	3
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO		DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	93	VÝŠKA	65	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
	VNĚJŠÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:		
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÁ OLIVA
	JINÉ	DEKORATIVNÍ MŘÍŽ
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
	CELK.	1	2	
RÁM	3			
PARAPET	3-4			
ŠPALETA				
KŘÍDLO		3	3	
OKAPNICE		4	4	
KLIČKY	P			
ZASKLENÍ		N	N	
TMELNÍ SKEL		4	4	

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
4 - HLUBOKOVĚ POŠKOZENÍ
5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
N - NAHRAZENO NOVÝM
X - CHYBÍ / ROZBITÉ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

032


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T28	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6296	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	93	VÝŠKA	65	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:	VNĚJŠÍ:	OMÍTANÝ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
	KLIČKY	NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	JINÉ	MOSAZNÁ OLIVA
POVRCH. ÚPRAVA:	NÁTĚR	DEKORATIVNÍ MŘÍŽ
		SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
	CELK.	1	2	
RÁM	3			
PARAPET	3-4			
ŠPALETA				
KŘÍDLA		3	3	
OKAPNICE		4	4	
KLIČKY	P			
ZASKLENÍ		N	N	
TMELNÍ SKEL		4	4	

LEGENDA STAVU:

- 1 - BEZVADNÝ STAV
- 2 - MÍRNĚ POŠKOZENÍ
- 3 - SILNĚ POVRCHOVĚ POŠKOZEN
- 4 - HLOUBKOVĚ POŠKOZENÍ
- 5 - ZCELA ZNIČENO
- P - PŮVODNÍ
- N - NAHRAŽENO NOVÝM
- X - CHYBÍ / ROZBITÉ
- KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)



ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

033


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	ZÁPAD

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T28	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	2
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO	6296	DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	ing. arch. Jan Dluhoš		


SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:



ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	93	VÝŠKA	65	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--


POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVÍRÁNÍ	DOVNITŘ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:		VNĚJŠÍ: OMÍTANÝ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLÍČKY	MOSAZNÁ OLIVA
	JINÉ	DEKORATIVNÍ MŘÍŽ
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSTÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
	CELK.	1	2	
RÁM	3			
PARAPET	3-4			
ŠPALETA				
KŘÍDLA		3	3	
OKAPNICE		4	4	
KLÍČKY	P			
ZASKLENÍ		N	N	
TMELNÍ SKEL		4	4	

LEGENDA STAVU:





ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍHO OTVORU

OZNAČENÍ

034


PŘEDPOKLÁDANÁ DATA	1907	BUDOVA	ČÁST	hlavní budova
MÍSTO (OKRES)	Nymburk		PODLAŽÍ	SUTERÉN
OBJEKT	Gymnázium		ORIENTACE	SEVER

OZNAČENÍ TYPU OKNA	T28	POŘADÍ PŘI POHLEDU ZVENČÍ ZLEVA	I
DETAILNÍ TYPOVÝ VÝKRES		VÝKRES PROFILACE	
FOTOGRAFIE ČÍSLO		DATUM	08/2012
ZPRACOVAL	Ing. arch. Jan Dluhoš		

SCHÉMA

VNITŘNÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)

VNĚJŠÍ ČÁST (POHLED ZE VNITŘÍ)



LEGENDA SCHÉMATU:

SLOUPEK, POLTEC	PŘÍČLE
TEŽ OBVOD	
STYK KŘÍDEL	OTEVŘÁNÍ VEN
KLAPKAČKA	OTEVŘÁNÍ DO VNITŘÍ

ROZMĚRY (CM):	ŠÍŘKA	93	VÝŠKA	65	PARAPET	
---------------	-------	----	-------	----	---------	--

POPIS

OKNO:	TYP OKNA	JEDNODUCHÉ
	OTEVŘÁNÍ	DO VNITŘÍ
MATERIÁL:	MĚKKÉ DŘEVO	
PARAPET:	VNITŘNÍ:	OMÍTANÝ
ŠPALETA:		VNĚJŠÍ: OMÍTANÝ
ZASKLENÍ:	ČIRÉ SKLO DO TMELU	
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY	ŽELEZNÉ VÁLCOVÉ
		NÁTĚR STEJNOU BARVOU JAKO KŘÍDLA
	KLIČKY	MOSAZNÁ OLIVA
	JINÉ	DEKORATIVNÍ MŘÍŽ
POVRCH, ÚPRAVA:	NÁTĚR	SOUVRSTVÍ NÁTĚRŮ, VRCHNÍ NÁTĚR ODSŤÍNU SLONOVÁ KOST

TECHNICKÝ STAV

	VNITŘNÍ ČÁST		VNĚJŠÍ ČÁST	
	CELK.	1	2	
RÁM	3			
PARAPET	3-4			
ŠPALETA				
KŘÍDLO		3	3	
OKAPNICE		4	4	
KLIČKY	P			
ZASKLENÍ		N	N	
TMELNÍ SKEL		4	4	

LEGENDA STAVU:

P - PŮVODNÍ	1 - BEZVADNÝ STAV
N - NAHRAZENO NOVÝM	2 - MÍRNÉ POŠKOZENÍ
X - CHYBÍ / ROZBITÉ	3 - SILNÉ POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ
KŘ - ZKŘIVENÉ (NEDOVÍRÁ)	4 - HLBOUKOVÉ POŠKOZENÍ
	5 - ZCELA ZNIČENO